



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Gerhard-Weule-Str. 3 38644 Goslar

Tel.: [redacted] Fax: [redacted]
e-Mail: [redacted]

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Gerhard-Weule-Str. 3 • 38644 Goslar

Stadt Seesen
Marktstraße 1
38723 Seesen

erstellt durch : [redacted]
Handy : [redacted]
Datum : 08.04.2024

Gutachten



Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : Fahrzeugbewertung [redacted]
Fahrzeughalter : Stadt Seesen
Marktstraße 1, 38723 Seesen
Amtliches Kennzeichen : [redacted]
Auftrag vom / durch : 11.03.2024 / [redacted]
Besichtigungsdatum : 12.03.2024
Besichtigt durch : [redacted]
Anwesend : keiner


Kosten- und Wertzusammenstellung:

Händlereinkaufswert ohne Umsatzsteuer	EUR	10.882,35
Umsatzsteuer 19 %	EUR	2.067,65
Händlereinkaufswert incl. Umsatzsteuer	EUR	12.950,00

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 08.04.2024

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen : [REDACTED]
Fahrzeugart : Zugmaschine
Aufbauart : Ackerschlepper
Fabrikat : Same Deutz-Fahr
Typ / Untertyp : D10 / Agro Compact F60
Fahrzeug-Ident-Nummer : D10N603WVT1102
Hubraum / Leistung : 3000 ccm / 44 kW
Motorart / Motorbauart : Diesel / 4-Takt
KBA-Nr.: : 8819232
Leer- / zul. Gesamtgewicht : 2285 kg / 3700 kg
Länge / Breite / Höhe : 3630 mm / 1199 mm / 2080 mm
Reifendimension vorn / hinten : 10.0/75-15.3 M159 / 400/60-26,5
Reifenfabrikat : Cultor
: Allwetter-Reifen

Profiltiefe in (mm) :
Reifenzustand : verkehrssicher
Anzahl der Achsen : 2
2. Reifensatz
Achslast vorn / hinten : 1340 kg / 2360 kg
Erstzulassung : 13.09.2001
Nächste HU : 09.2025
Laufleistung abgelesen : 4601 Std
Laufleistung geschätzt : 4601 Std
Farbe : grün
Lackart : Uni
Fahrzeugzustand : gut
nicht reparierte Vorschäden : Zum Besichtigungszeitpunkt waren augenscheinlich keine unreparierten Unfallschäden erkennbar.



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Gerhard-Weule-Str. 3 38644 Goslar

Tel.: [REDACTED] Fax: [REDACTED]
e-Mail: [REDACTED]

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 08.04.2024

AUFTRAGS-NR.: [REDACTED]

SCHLÜSSEL-NR.: 00000000

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: STADT SEESEN
MARKTSTRAÙE 1
38723 SEESEN

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 12.03.2024 /

AMTLICHES KENNZEICHEN: [REDACTED]

ART / AUFBAU: ZUGMASCHINE / ACKERSCHLEPPER

FAHRZEUG IDENT NR: D10N603WVT1102

FARBE: GRÜN

MOTORART: DIESEL
HUBRAUM / LEISTUNG: 3.000 CCM / 44 KW

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 13.09.2001 /
NÄCHSTE HU / AU: 09.2025 /

GESAMTLAUFLEISTUNG: 4.601 STD. ABGELESEN

BEREIFUNG		MILLIMETER
V-ACHSE:	/	10.0 10.0
H-ACHSE:	400/60 26	10.0 10.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

EINKAUFSWERT OHNE MWST	EUR****	10.882,35
19% MWST AUF DEN EINKAUFSWERT	EUR****	2.067,65
EINKAUFSWERT MIT 19% MWST	EUR****	12.950,00

GOSLAR , DEN 08.04.2024

FORM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Gerhard-Weule-Str. 3 38644 Goslar

Tel.: [REDACTED] Fax: [REDACTED]

e-Mail: [REDACTED]

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 08.04.2024

AUFTRAGS-NR: [REDACTED]

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

EINGEBAUTE TAUSCHAGGREGATE

- MOTOR (5.322 Std.)

NOTWENDIGE REPARATUREN

- AUFBAU (FAHRERKABINE) KORRODIERT
- FRONT+HECKSCHEIBE VERRIEGELUNG UNGENÜGEND

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: /
H-ACHSE: /

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: / LI: (AO) 10.0 mm RE: (AO) 10.0 mm
H-ACHSE: 400/60 26 LI: (AO) 10.0 mm RE: (AO) 10.0 mm

AO=ALLWETTER-ORIGINAL

KORREKTUREN

ÖRTLICHE MARKTLAGE

FORM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Gerhard-Weule-Str. 3 38644 Goslar

Tel.: [REDACTED] Fax: [REDACTED]
e-Mail: [REDACTED]

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 08.04.2024

AUFTRAGS-NR: [REDACTED]

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

ERGEBNIS: DIE AUF DEN 08.04.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

EINKAUFSWERT OHNE MWST	EUR****	10.882,35
19% MWST AUF DEN EINKAUFSWERT	EUR****	2.067,65
EINKAUFSWERT MIT 19% MWST	EUR****	12.950,00

GOSLAR , DEN 08.04.2024

FORM AUDATEX

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 08.04.2024

Fahrzeugdaten-Unterlagen

Die technischen Daten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugschadens ausreichend.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Werterhöhende Reparaturen

Nach Angaben des Fahrzeughalters bzw. dessen Beauftragten, wurden werterhöhende Reparaturmaßnahmen am Fahrzeug durchgeführt. Belege lagen vor.

- AT Motor montiert am 25.04.2019

Fahrzeugzustandsbewertung

Folgende Schäden / Mängel wurden bei der Fahrzeugbesichtigung festgestellt:

- Der Aufbau (Fahrerhaus) weist starke Korrosion und Abnutzungsspuren im Bereich Einstieg auf
- Unterboden, Rahmen, Achsen und Aufnahmen weisen Korrosion auf
- Verriegelungen für die Front- und Heckscheibe Funktion eingeschränkt

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Gerhard-Weule-Str. 3 38644 Goslar

Tel.: [REDACTED] Fax: [REDACTED]

e-Mail: [REDACTED] [REDACTED]

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 08.04.2024

Schlusswort

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde erstellt durch den Sachverständigen

[REDACTED].

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Goslar, 08.04.2024

[REDACTED]

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 21 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Diese Fahrzeugbewertung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 08.04.2024



Bild 1



Bild 2

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 08.04.2024



Bild 3



Bild 4

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 08.04.2024



Bild 5



Bild 6

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 08.04.2024



Bild 7



Bild 8

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 08.04.2024



Bild 9



Bild 10

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 08.04.2024



Bild 11



Bild 12

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 08.04.2024



Bild 13



Bild 14

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 08.04.2024



Bild 15



Bild 16

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 08.04.2024



Bild 17



Bild 18

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 08.04.2024



Bild 19




Bild 20

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 08.04.2024



Bild 21



Bild 22

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 08.04.2024



Bild 23



Bild 24

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 08.04.2024



Bild 25



Bild 26

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 08.04.2024



Bild 27



Bild 28