

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Wasserverband Eifel Rur
Luchemerstr 100
52349 Düren

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail dueren.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thomas Kremer
Tel. direkt 0241 9420-0
Tel. mobil 0152-22985436

Bewertungsgutachten

Kennzeichen DN WV302

Auftraggeber Wasserverband Eifel Rur, Luchemerstr 100, 52349 Düren
Ihr Auftrag vom 25.04.2019, telefonisch durch Herrn Lustig
Besichtigung 25.04.2019 um 10:00
Wasserverband Eifel Rur, Luchemerstr 100, 52349 Düren

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 25.04.2019 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit MwSt.
Händlereinkaufswert	4.300,00 EUR	5.117,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 25.04.2019 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herrn Lustig. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 25.04.2019.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 25.04.2019 um 10:00 Uhr durch Herrn Thomas Kremer bei Wasserverband Eifel Rur, Luchemerstr 100, 52349 Düren, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besonderes

Hinweis: Gemäß Angaben des Auftraggebers sind die Sommerreifen eingelagert und an dem Fahrzeug ist die Lenkung defekt.

Die Lenkung konnte nicht vor Ort durch den Sachverständigen geprüft werden.

Das Fahrzeug ist nicht verkehrssicher.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Wasserverband Eifel Rur, Luchemerstr 100, 52349 Düren
Kennzeichen	DN WV302
Tag der Erstzulassung	19.07.2007
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	19.07.2007

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	10 / 2019
---------------	-----------

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	7HK / Transporter T5 DPF 7HH105/WF2/ZD3/0WQ/ZP4 4MOTION

Aufbauart	Geschlossener Kasten
HSN / TSN	0603 / AIR
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV1ZZZ7HZ7H135664
Leergewicht	2055 kg
zul. Gesamtmasse	3000 kg
Maße über alles L / B / H	- / - / 2476 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 2
Radstand	3400 (mm)
Türen	4
Sitzplätze	3
Farbe	Weiß
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff-Kunstleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 5
Leistung / Hubraum	96 kW / 2461 cm ³
Schadstoffklasse	98/69/EG III;B
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	167.376

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 65 R 16 103 T	Kleber / Transalp	S / O	4 mm
rechts	205 / 65 R 16 103 T	Kleber / Transalp	S / O	4 mm
2 links	205 / 65 R 16 103 T	Kleber / Transalp	S / O	5 mm
rechts	205 / 65 R 16 103 T	Kleber / Transalp	S / O	5 mm

S/ Sommer; /O Original;

Ausstattung Fahrgestell

Hohe Heckflügeltüren ohne Fensterausschnitt, Schiebetür rechts, Zuziehhilfe für Schiebetür rechts elektrisch betätigt, Aussenspiegel asphärisch, Isolierverglasung, Fenster rechts in der Seitenwand/Schiebetür, Aussenspiegel elektrisch verstellbar, Einparkhilfe hinten, Dachblinkleuchte, Scheibenwaschdüsen heizbar, Anhängervorrichtung starr (werksseitig), Hochraumdach, 250° Öffnung für Heckflügeltüren, Radstand 3400mm, Differentialsperre, 6.5 J x 16 C1G, Reserverad Stahl, ABS/ESP, zulässiges Gesamtgewicht 3000kg, Sitzbezüge Kunstleder, Klimaanlage vorn, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Fensterheber elektrisch, Sitzheizung Fahrersitz, Beifahrerdoppelsitzbank, Fahrer-/Beifahrerairbag, Trennwand hoch mit Fenster, 2-Schicht-Uni, Dieselpartikelfilter EU4, Generator 150A, 6-Gang 4motion, 2. Batterie, ab 02.2007 Fg-Nr -7-100 001, 2460ccm (2.5 Ltr) 96kW BNZ.

ABS, Airbag: Fahrerseite, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Bremsleuchte, dritte, Differentialsperre, elektronisch (EDS), Drehzahlmesser, ESP, Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Heckflügeltüren ohne Fenster, Kopfstützen (2), Lackierung, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Pollenfilter, Frischluftansaugung mit Pollenfilter, Polster: Stoff, Servolenkung, Tire Mobility Set, Verzurrösen zur Ladegutsicherung, Wegfahrsperr, Wärmeschutzverglasung

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 11.04.2017 bei Kilometerstand 157.868.

Zustand nicht akzeptabel

- Motorhaube deformiert, erneuern (Bild 10)
- Stoßfänger vorne verschrammt, erneuern (Bild 11)
- Schiebetüre rechts Korrosion, instandsetzen (Bild 12)
- Seitenwand hinten rechts Korrosion, instandsetzen (Bild 13)
- Verkleidung Türe hinten rechts gebrochen, erneuern (Bild 15)
- Kotflügel vorne links Korrosion, instandsetzen (Bild 16, 17)
- Sitzbezug vorne links gerissen, erneuern (Bild 18)
- ZV Fehlfunktionen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Lenkung ohne Funktion, erneuern
- Wartung fällig
- Fahrzeugschlüssel nicht vollständig, Schlüssel erneuern

Zustand akzeptabel

- Diverse Dellen und Kratzer am gesamten Fahrzeug
- WSS Steinschlag

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thomas Kremer

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Nfz

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.