

DEKRA Automobil GmbH
Kölner Str. 122, 57610 Altenkirchen

Kreisverwaltung LK Altenkirchen
Parkstr. 1
57610 Altenkirchen

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Altenkirchen
Kölner Str. 122
57610 Altenkirchen
Telefon 02681 / 95420
Fax 02681 / 954210
E-Mail
altenkirchen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Andreas Käsgen
Tel. direkt 02681 9542-17

Bewertungsbericht Oldtimer

Kennzeichen AK 2135

Ihr Auftrag vom 17.04.2019, telefonisch durch Herrn Orthen, auf Wunsch des Fahrzeughalters
Besichtigung 17.04.2019 um 15:00
Feuerwehr Wissen, 57537 Wissen
Bewertungsdatum 17.04.2019
Halter Kreisverwaltung Ref. 31 Zivil-und, Katastrophenschutz, Parkstr. 1, 57610 Altenkirchen

Aufgabenstellung

Gemäß der Beauftragung soll der Marktwert, zur Feststellung und Dokumentation des Fahrzeugwertes, ermittelt werden.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.03.1982	Typ / Handelsbez.	L 613 D-KAV / L 613 D-KAV
Letzte Zulassung	20.09.1993	Hersteller	DAIMLER-BENZ
Aufbauart	Einsatzleitfahrzeug	Türen	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	31342910529337	Maße Länge/Breite/Höhe zul. Gesamtmasse	6940 / 2405 / 2870 (mm) 6790 kg
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2019
Km-Stand abgelesen	17244	Leistung (kW)	96
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Antriebsart	Heckantrieb
Hubraum (ccm)	5638	Farbe	Rot / Uni
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5	Karosseriewerkstoff	Die Karosserie besteht aus Stahl.
Polster	Kunstleder		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Profiltiefe
1 links	8.5 R 17.5 L	Semperit /	12 mm
rechts	8.5 R 17.5 L	Semperit	12 mm
2 links innen	8.5 R 17.5 L	Semperit	12 mm
links aussen	8.5 R 17.5 L	Semperit	12 mm
rechts innen	8.5 R 17.5 L	Semperit	12 mm
rechts aussen	8.5 R 17.5 L	Semperit	12 mm

Ausstattung und Zubehör

Stoßdämpfer verstärkt, Trennwand, Zusatzheizung, Heizung im Laderaum, Nebelscheinwerfer, Schmutzfänger, Beifahrersitz klappbar, Sicherheitsgurte automatik, Schiebefenster links, Auftritt hinten, Lautsprecheranlage dachseits, Lichtmast hinten, Sitzbänke und Schrankeinbau hinten, Druckluftbremsanlage, Funktisch mit zwei Sitzen mittig, Sondersignalanlage

Fahrzeughistorie

Das Fahrzeug befindet sich noch im Einsatz, wird jedoch außer Dienst gestellt. Eine Einstufung als Oldtimer im jetzigen Zustand wäre möglich.

Durchgeführte Restaurierungsarbeiten

Es handelt sich augenscheinlich und/oder nach Angaben um ein unrestauriertes Fahrzeug. An dem Fahrzeug wurden regelmäßig Wartungs- und Pflegearbeiten durchgeführt

Feststellungen am Fahrzeug

Fahrzeug außen

Die Karosserie ist in einem tadellosen Zustand. Es konnten keine nennenswerte Beschädigungen festgestellt werden. Die Spaltmaße sind nicht zu beanstanden. Die Lackierung weist nur geringe Gebrauchsspuren auf.

Fahrzeug innen

Der Innenraum ist in einem guten Zustand mit wenigen kleineren Gebrauchsspuren. Die Sitze sind tadellos. Das Armaturenbrett ist komplett ohne Risse. Es sind alle Funktionen gegeben. Die Verkleidungen haben keine nennenswerten Gebrauchsspuren.

Technik

Der Motor läuft rund und dreht sauber hoch. Das Getriebe schaltet ohne Beanstandung. Es konnte kein nennenswerter Ölverlust festgestellt werden. Bei der Probefahrt wurden keine atypischen Geräusche festgestellt.

Besonderes

Bestimmung von Fahrzeugzustand und Marktwert zur Veräußerung, Fz wird außer Dienst gestellt.

Zusammenfassung und Ergebnis

Das Fahrzeug wurde hinsichtlich der Originalität und des Allgemeinzustandes bewertet. Eine Überprüfung einzelner Baugruppen auf Vorschriftsmäßigkeit im Sinne des §29StVZO ist nicht Bestandteil der Bewertung.

Das Fahrzeug entspricht der Note (nach IfS)

2

Der Marktwert wurde unter Berücksichtigung der Originalität, des Allgemeinzustandes, der ggf. durchgeführten und nachgewiesenen Restaurierungsarbeiten und der überregionalen Marktlage ermittelt.

Marktwert

8.700,00 EUR

Der angegebene Marktwert spiegelt den möglichen Verkaufserlös auf dem Privatmarkt wider. Er liegt im Allgemeinen niedriger als der Wiederbeschaffungswert, für den vergleichbare Fahrzeuge im Handel erworben werden können.

Der Sachverständige
Andreas Käsgen
Dipl.-Ing. (FH)

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.