



# Fahrzeug- / Gerätebeschreibung

Autobahndirektion Nordbayern

Nürnberg, den 25.07.2019

Standort: **AM Fischbach**interne Nummer ( vergibt ZSB ): **N-ABD - 19 0058**Abholadresse: **Fontanestraße 2 - 90475 Nürnberg**Freigabe zur Aussonderung erteilt: **ZSB - G.Ludwig****Versteigerung möglich**

Fahrzeug- oder Geräteart: Transporter LLKW

Fahrzeug- o. Gerätehersteller: Mercedes Benz

Fahrzeug- oder Gerätetyp: Vito 113 CDI

Bezeichnung / Art: Vito Kastenwagen

Kennzeichen: N-AN845

Nächster TÜV / HU: Januar 20

Fahrzeug ID: WDF63960113702785

Maschinen Nr.:

Baujahr: 2011

zul. Gesamtgewicht (kg): 2800

Bereifung 1. V.-Achse [ Größe ]: 195/65 R16 C

-&gt; Bereifung ca. Profiltiefe [ mm ]: 3

Bereifung 2. V.-Achse [ Größe ]:

-&gt; Bereifung ca. Profiltiefe [ mm ]:

Bereifung 1. H.-Achse [ Größe ]: 195/65 R16 C

-&gt; Bereifung ca. Profiltiefe [ mm ]: 3

Bereifung 2. H.-Achse [ Größe ]:

-&gt; Bereifung ca. Profiltiefe [ mm ]:

Bedienungsanleitung vorhanden: ja

Anzahl der Schlüssel: 2

Fahrzeug unfallfrei: nein, siehe F. w. Faktoren

Serviceheft vorhanden: ja

Kilometerstand: 223960

Fahrzeug / Gerät funktionsfähig: nein, siehe F. w. Faktoren

Einsatzstunden:

Antriebsart: Diesel

Betriebsstunden:

Leistung/Hubraum: 100 kW / 3800/Min

Fahrzeugausstattung	Hydraulik:	Lackierung: verschlissen
	Klima: keine Funktion	Verglasung: Gebrauchsspuren
	Standheizung: Funktion i.O.	Polsterung: verschlissen
	Batterie: verschlissen	Zentralverriegelung: Funktion i.O.
	Getriebe: Gebrauchsspuren	Länge / Breite / Höhe [ mm ]: 4763/1906/1902

## Fahrzeug- oder Geräte Beschreibung

**Serienausstattung:** Mercedes Benz 113 CDI, Vito Kastenwagen, 6-Gang, Diesel, Euro 5, Lackierung : MB 2603 tieforange**Sonderausstattung:** Standheizung , Einbau Regalsystem Sortimo, Rundumkennleuchte Gelblicht, Warnbklebungen. Schiebefenster vorn und geschlossene Seitenwand hinten im Lade-/Fahrgastraum links und rechts. Gittertrennwand hinter dem Fahrer- und Beifahrersitz mit Durchgang zum Laderaum

## Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren ( F.w.Faktoren )

**Beschreibung:** Achtung Kraftstoff-Verlust, KFZ kann nicht mehr gestartet werden, Motor und Getriebe ölfeucht, Korrosion an allen Fahrzeugteilen, Motorhaube leicht beschädigt, Anfahrtschäden und Kratzer am ganzen KFZ, leichter Kühlwasserverlust, reparierter Heckschaden, Bremsen an der Verschleißgrenze. Klimanlage ohne Funktion. Die Batterie ist verschlissen. Fahrzeug kann nur aufgeladen transportiert werden!

!!! wird von ZSB ausgefüllt:

<b>Festgesetztes Mindestgebot:</b>	800,00 Euro	achthundert Euro (in Worten)
<b>Kontaktdaten:</b>	<b>Regina Zelnhefer</b>	Autobahndirektion Nordbayern - Flaschenhofstraße 55 90402 Nürnberg - Telefon: 0911-4621681 Email: Regina.Zelnhefer@ABDNB.Bayern.de



Weitere Fotos zum Fahrzeug

