



Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Letztes amtll. Kennzeichen:	BP 33-975		
Fahrzeughersteller (2):	VW	Code zu 2. (2.1)	0603
Typ und Ausführung (D.2):	T4	Code zu D.2 (2.2.)	444000
Bez. der Fz.-Kl. + Aufbaus (5)			
Fahrzeug-Ident-Nr.: (E)	WV2ZZZ70Z3H128720	nächste HU / AU:	9/20
Hubraum (P.1)	2461	Leistung (P.2)	85 kW
Motorart (P.3)	Otto	Schadstoffklasse (14)	98/69/EG I; A
Gesamtfahrleistung:	119 300 km	Erstzulassung (B)	18.09.2003
Farbe des Fahrzeugs (R)	Weiss	Sitzplätze (S.1)	7
Bereifung (Größe):	205/65 R 16	Bereifung (Hersteller):	Goodyear
Profiltife, vorne rechts:	7 mm	Profiltife, hinten rechts:	7 mm
Profiltife, vorne links:	7 mm	Profiltife, hinten links:	7 mm
Profiltife, Reserverad:	8 mm	Sommer-/Winterreifen:	Ganzjahresreifen

Ausstattung:

Fz.-Länge: 5013 mm, Fz.-Breite: 1840 mm, Fz.-Höhe: 1940 mm, Leermasse: 2145 kg, zulässige Gesamtmasse: 2800 kg, Standheizung: ja, Klimaanlage: ja, Lexanverglasung: ja

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Der Ventildeckel des Motors ist undicht.
 - Das Getriebe erzeugt starke Geräusche beim Fahren. Kupplung und Getriebe müssen erneuert werden.
 - Die Koppelstangen und Stabilisatorgummis der VA sind ausgeschlagen. Das Stoßdämpferlager ist porös. An allen Achsteilen befinden sich Roststellen.
 - Die Bremsschläuche der HA sind porös. Die Bremsleitungen an der HA sind verrostet.
 - Der Unterfahrschutz (Motor und Getriebe) ist an mehreren Stellen durchgerostet.
 - Rost und Verrostungen: Schweller rechts, Reserveradhalter, Seitenteil und Radlauf hinten rechts und links, Radlauf vorne links, Flaggenhalter.
 - Eine Beule am Seitenteil hinten links.
- Trotz aller Sorgfalt bei der Begutachtung des Kfz können aufgrund des Fahrzeugalters und der Nutzung als Polizeifahrzeug weitere Mängel nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Stilllegung, Besichtigung, letzte Fahrt: 23.04.2019

Sonstiges:

- Die polizeitypische Ausstattung wird vor der Abholung entfernt

- Für die Zulassung des Fahrzeuges ist ggf. ein Gutachten gem. § 21 StVZO erforderlich
- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Begutachtung **nicht fahrbereit**
- Die gesetzlich vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenstände sind bei Abholung mitzuführen
- Termine zur Fahrzeugbesichtigung/Abholung des Kfz sind mit dem Ansprechpartner zu vereinbaren

Unfallschaden:

Nein

Festgesetztes Mindestgebot:

1000 € ohne MWSt (in Worten: Eintausend Euro)

Die Abgabe des gebrauchten Fahrzeuges erfolgt mehrwertsteuerfrei.

Informationen zum Fahrzeug erteilt:

Ansprechpartner: **Herr Dost**
Telefon: **0581 / 97383-926**

Standort des Fahrzeuges

Dienststelle **Bundespolizeiabteilung Uelzen**
Straße **Hainberg**
PLZ und Ort **29525 Uelzen**