

Fahrzeugbeschreibung

Datum der Bewertung	15.08.2019
Hersteller, Typ	Opel, BF11 (Combo)
Schlüsselnummer	0035/ AMT000094
Erstzulassung	07.12.2010
Laufleistung	249939 km
Farbe	weiß
Polster	Stoff

Fahrzeug- und Aufbauart	Fz. z. Gü.bef. b. 3,5 t; Van
FIN	WOLOXCF25B4047682
Sitzplätze	2
Motor	1686 ccm 74 KW/PS
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	mechanisch

nächste HU/AU	06.2020
---------------	---------

Bereifung	185/60 R15 M&S (2x4, 2x6)mm
-----------	-----------------------------

Serienausstattung

ABS, Airbag Fahrerseite, Heckflügeltüren, Getriebe 5-Gang, Karosserie/ Aufbau: Kasten, Servolenkung

Sonderausstattung/Zusatzausstattung

Anhängekupplung, Airbag Beifahrerseite, Radio CC20, Klimaanlage, Laderaumtrennwand

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren

Inspektion fällig; Motorsteuerung defekt; Auspuffanlage verschlissen; Klimaanlage defekt; Dellen, Rost- und Lackschäden; Schweller links eingedrückt; Stoßfänger beschädigt; Frontscheibe gerissen; Sitzpolster, Innenverkleidungen verschmutzt/ defekt/ verschlissen; Türschließung defekt; Achsen, Lenkung, Bremsanlage verschlissen

Die Fahrzeuguntersuchung erfolgte ohne Hebebühne/Grube und Prüftechnik, weshalb weitere wertbeeinflussende Schäden möglich sind. Vor Gebotsabgabe wird eine Fahrzeugbesichtigung empfohlen.

Sonstiges

das Fahrzeug unterlag durch seinen Einsatz auf unbefestigten Waldwegen einem erhöhten Verschleiß;
Verwertung als Ersatzteillieferer/ Bastlerfahrzeug