

Zentralstelle f. Polizeitechnik
Valenciaplatz 2
55118 Mainz

Andreas Dein
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden
und -bewertungen
T: +49 631 3545194
F: +49 631 3545201
M: +49 170 9209348
andreas.dein@de.tuv.com

Wertgutachten

Gutachtennummer und -datum: 603190031201 vom 21.08.2019
Amtliches Kennzeichen: RPL4-1505
Auftrag vom: 20.08.2019
Bewertungsdatum: 21.08.2019
Auftraggeber: Zentralstelle f. Polizeitechnik
Valenciaplatz 2 - 55118 Mainz
wie Auftraggeber
Fahrzeughalter:
Besichtigung: 20.08.2019 - 14:00 Uhr
Birkenstr. 107
67677 Enkenbach-Alsenborn
anwesend: -
besichtigt durch Unterzeichner

Zusammenfassung

Zeitwert ohne MwSt.

800,00 EUR

Die ermittelten Fahrzeugwerte berücksichtigen das Erstzulassungsdatum bzw. das Baujahr, die Kilometer- bzw. die Betriebsstunden-Leistung sowie den Allgemeinzustand und die festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeuges zum Bewertungsdatum in die Wertermittlung eingeflossen.

Fahrzeugdaten

Kennzeichen:	RPL4-1505
VIN:	WVWZZZ1KZ8W176457
Hersteller, Typ:	VW, Golf V
Verkaufsbezeichnung:	Golf 1.9 TDI DSG DPF Comfortline
Erste Zulassung:	22.02.2008
Letzte Zulassung / Vorbesitzer:	22.02.2008 / keine
Laufleistung abgelesen:	229602 km
Laufleistung geschätzt:	229602 km
Fahrzeugart / Aufbau:	PKW / Limousine
Anzahl Türen:	5-türig
Motor:	Diesel Kat, 4-Zylinder, Reihe
Hubraum / Leistung:	1896 ccm / 77 kW
Nächste HU / AU:	01.2021 / 01.2021
Farbe / Lackierung:	silber / Metallic
KBA-Nummer:	0603.720
Abgascode:	EU4

montierte Bereifung

Achse	Beschreibung	Profiltiefe, mm	
		L	R
VA	195/65 R 15 H - Dunlop, Sommer (o)	6,0	6,0
HA	195/65 R 15 H - Dunlop, Sommer (o)	6,0	6,0

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen

Spezifikation: (o) = original, (r) = run derneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

Serienausstattung

Ablagen Golf; Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze; Airbag für Fahrer und Beifahrer; Airbag, Kopfairbagsystem inkl. Seitenairbags vorn; Außenspiegel rechts und links, elektrisch einstell- und beheizbar; Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe; Außentemperaturanzeige; Becherhalter 2 vorn und 1 hinten; Blinkleuchten seitlich in die Außenspiegel integriert; Bremsleuchte, dritte; Dekoreinlage: "Edelstahl gebürstet"; Dieselpartikelfilter; Doppelton-Signalhorn; Drehzahlmesser; Durchlademöglichkeit in der Rücksitzbank; Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung; Fensterheber, elektrisch vorn; Geschwindigkeitsregelanlage (GRA); Getriebe: 6-Gang DSG; Heckscheibe heizbar; Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage; Innenleuchte mit Abschaltverzögerung; Karosserie verzinkt; Kindersicherung an den hinteren Türen; Klimaanlage "Climatic"; Kopfstützen (3) hinten; Kopfstützen vorn; Lackierung: Uni; Lenksäule höhen- und längseinstellbar; Leseleuchten 2 vorn mit Chromeinfassung; Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet; Mittellarmlehne vorne mit Ablagebox; Multifunktionsanzeige (MFA); Nichtraucher Ausführung; Paket: Ablagepaket; Polster: Stoff (Velours) bei Komfortsitzen; Räder: Leichtmetall (4) "Misano" 6.5 J x 15; Räder: Tire Mobility Set; Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar; Servolenkung; Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatic-Gurte hinten; Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer; Sitz: Kindersitzbefestigung ISOFIX; Sitze: Beifahrersitz höheneinstellbar; Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar; Sitze: Komfortsitze mit Velours; Sitze: Lendenwirbelstützen vorn; Staub- und Pollenfilter; Steckdose im Gepäckraum; Stoßfänger in Wagenfarbe; Wärmeschutzverglasung grün; Wegfahrsperrung, elektronisch; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Fensterheber, elektrisch hinten; Lackierung: metallic; Nebelscheinwerfer; Paket: Winter; Telefon:
Mobiltelefonvorbereitung

Gutachterliche Stellungnahme

Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem mittleren Allgemeinzustand.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) WVVZZZ1KZ8W176457 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.


Vorschäden

Am Fahrzeug konnten ringsum Lack- und Karosserieschäden festgestellt werden.

Wertrelevante Informationen

Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Andreas Dein
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen

Kaiserslautern, den 21.08.2019
Das Dokument umfasst 4 Seiten und 6 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.