



## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Letztes amtll. Kennzeichen:	<b>BP 55-669</b>	Code zu 2. (2.1)	<b>6169</b>
Fahrzeughersteller (2):	<b>JOTHAWERK</b>	Code zu D.2 (2.2.)	<b>00000000</b>
Typ und Ausführung (D.2):	<b>ATS 4100 S</b>	nächste HU / AU:	<b>Mai 2018</b>
Bez. der Fz.-Kl. + Aufbaus (5)	<b>ANH F.FZ-BEFOERDERUNG</b>	Leistung (P.2)	--
Fahrzeug-Ident-Nr.: (E)	<b>9023650</b>	Schadstoffklasse (14)	--
Hubraum (P.1)	-- ccm	Erstzulassung (B)	<b>12.07.1990</b>
Motorart (P.3)	--	Sitzplätze (S.1)	<b>0</b> einschl. Fahrer
Gesamtfahrleistung *):	<b>176.000 km</b>	Bereifung (Hersteller):	<b>Maxmiler</b>
Farbe des Fahrzeugs (R)	<b>silber</b>	Profiltife, hinten rechts:	<b>8,0 mm</b>
Bereifung (Größe):	<b>205 R 14 C 109/107Q</b>	Profiltife, hinten links:	<b>8,0 mm</b>
Profiltife, vorne rechts:	<b>8,0 mm</b>	Sommer-/Winterreifen:	<b>Sommerreifen</b>
Profiltife, vorne links:	<b>8,0 mm</b>		
Profiltife, Reserverad:	<b>10,0 mm</b>		

\*) Geringe Abweichungen aufgrund von Bewegungsfahrten auf dem Unterkunfts Gelände möglich

### Ausstattung:

Fz.-Länge: 6900 mm, Fz.-Breite: 2500 mm, Fz.-Höhe: 1200 mm, Leermasse: 1270 kg, zulässige Gesamtmasse: 4400 kg, 2x Seilwinde (elektr. und mechanisch), Luftdruckbremse

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Bremsanlage verschlissen und nicht funktionstüchtig
- Beleuchtungsanlage ohne Funktion
- Korrosionsschäden am gesamten Aufbau und Rahmen
- Lackschäden am gesamten Aufbau
- Trotz aller Sorgfalt bei der Begutachtung des Kfz können, aufgrund des Fahrzeugalters, der einsatzbedingten Nutzung und der Standzeit nach der Aussonderung, weitere Mängel nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Es wird empfohlen das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

### Sonstiges:

- Für die Zulassung des Fahrzeuges ist eine Hauptuntersuchung gem. § 29 StVZO erforderlich
- Das Fahrzeug ist und war zum Zeitpunkt der Begutachtung **nicht fahrbereit und nicht verkehrssicher**.
- Die Abholung, sowie die Beladung und die Befestigung des Fahrzeugs sind selbstständig und auf eigene Gefahr zu organisieren, zu veranlassen und durchzuführen.
- Termine zur Fahrzeugbesichtigung/ Abholung des Kfz sind mit dem Ansprechpartner zu vereinbaren.
- **Besichtigung nach telefonischer Terminabsprache in der Zeit von 08:00 - 14:00 Uhr**

### Unfallschaden:

nein

### Festgesetztes Mindestgebot:

700,00 € ohne MwSt (in Worten siebenhundert Euro)

Die Abgabe des gebrauchten Fahrzeuges erfolgt Mehrwertsteuerfrei.

### Informationen zum Fahrzeug erteilt:

Ansprechpartner: **Herr Schwenn / Herr Ascheberg**

Telefon: **04541 / 805-4013**

### Standort des Fahrzeuges

Dienststelle **Bundespolizeipräsidium**  
**RBW Ratzeburg**  
Straße **Mechower Straße 6**  
PLZ und Ort **23909 Ratzeburg**