

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / Kfz bis 24 Monate

Verkaufsbezeichnung:	Ford Fiesta Trend 1,5 TDCi		
Amtl. Kennzeichen:	BW3-314	Erstzulassung:	17.11.2017
Fahrzeugart:	Schräghecklimousine	Gesamtfahrleistung:	24354 km
Klimatisierung:	ja	Leistung / Hubraum:	63 kW / 1499 cm³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	8566 / BOK
Herstellerfarbbezeichnung:	Frost-Weiß	Emissionsschl. (14.1):	36W0
Sitzbezüge: Mat. / Farbe	Stoff dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	Euro 6, W, Pl/Cl, M, N1 I
Anzahl der Türen:	4/5	HU	11.2020
Bereifung (Größe):	195/60R15 88V	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe:	v: 6 / h: 7 mm	nächste Wartung:	09.2019 oder 30000 km
Reserverad:	8 mm		

Serien- und Sonderausstattung:

u.a. 5-türig; 1,5 TDCi- 63 kW Euro 6 mit Dieselpartikelfilter; 6-Gang-Schaltgetriebe; Intelligent Protection System (u.a. Fahrer-, Beifahrer-, Kopf- und Seitenairbags vorn, Kopfairbags hinten); ABS und ESP; Fahrassistenz-Systeme (u.a. Berganfahr-Assistent, Spurhalteassistent, Notbrems-Assistent); Außenspiegel elektr. verstell- und beheizbar; Bordcomputer; Cool & Sound- Paket (u.a. Klimaanlage, Ford-Audiosystem mit Audiobedienung Lenkrad und CD-Player im Handschuhfach, Vorrüstung Mobiltelefon, Farbdisplay, Aux-In); elektr. Fensterheber vorn; Easy-Driver-Paket (u.a. Park-Pilot-System hinten, Außenspiegel elektr. anklappbar); Komfort-Paket 2 (u.a. Mittelkonsole vorn, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Lendenwirbelstütze vorn); Kopfstütze hinten mitte; Reifendruck-Kontrollsystem; Sitz vorn links höhenverstellbar; Start/Stop-Anlage; Tagfahrlicht; Trend-Ausstattung; Türkantenschutz; Winterpaket (u.a. Sitzheizung vorn, Frontscheibe beheizbar); Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung; Beipack 4 Winterräder 195/60R15 88V M+S, DOT 3117, 6 mm;

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fz. weist die einem Jahreswagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf.
- Lackoberflächenkratzer im Türeinstiegsbereich, im Bereich der Türgriffe und -schlösser;
- Lackkratzer Einstiege, Heckklappe, Stoßfänger hinten;
- Delle mit Lackbeschädigung Schweller/Einstieg vorn links;
- Steinschlagschäden Frontbereich; - Sitzbezüge verschmutzt;
- Kunststoffverkleidungen an den Türen, im Einstiegsbereich und im Laderaum leicht verkratzt;

Sonstiges:

Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand. Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

Anzahl der Schlüssel: 2 Stück Betriebsanleitung vorh.: ja Serviceheft vorh.: ja

Festgesetzter Mindestgebot: 9.100,00 EUR

in Worten: -Neuntausendeinhundert-

Standort:	WSA Minden, 32425 Minden	
Ansprechpartner:	Herr Braun	
Telefon:	0571 / 6458- 1252	Email: Michael.Braun@wsv.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.