



Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Letztes amtl. Kennzeichen:	BP 25-523		
Fahrzeughersteller (2):	Volkswagen – VW -	Code zu 2. (2.1)	0603
Typ und Ausführung (D.2):	7DB	Code zu D.2 (2.2.)	-
Bez. der Fz.-Kl. + Aufbau (5)	Personenkraftwagen geschlossen		
Fahrzeug-Ident-Nr.: (E)	WVZZZZ70Z1H012342	nächste HU / AU:	10.2019
Hubraum (P.1)	2461 ccm	Leistung (P.2)	85 kW
Motorart (P.3)	Benzin	Schadstoffklasse (14)	98/69/EG I; A
Gesamtfahrleistung:	167.335km	Erstzulassung (B)	10.08.2000
Farbe des Fahrzeugs (R)	Grün	Sitzplätze (S.1)	7 einschl. Fahrer
Bereifung (Größe):	205/65 R15	Bereifung (Hersteller):	
Profiltiefe, vorne rechts:	- mm	Profiltiefe, hinten rechts:	- mm
Profiltiefe, vorne links:	- mm	Profiltiefe, hinten links:	- mm
Profiltiefe, Reserverad:	- mm	Sommer-/Winterreifen:	-

Ausstattung:

Fz.-Länge: 4707 mm, Fz.-Breite: 1840 mm, Fz.-Höhe: 2140 mm, Leermasse: 1910 kg, zulässige Gesamtmasse: 2800 kg

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Motor:

-Abgasanlage defekt

Fahrwerk einschl. Rahmen:

-Traggelenke VA verschlissen

-Reifen verschlissen

-Federn HA defekt

Bremsen:

-Bremsschläuche und Leitungen defekt

-Bremse VA/HA verschlissen

elektrische Anlage:

-Hauptscheinwerfer defekt

Aufbau:

-Polycarbonatverglasung verschlissen

-An-/Durchrostungen an gesamter Karosserie

-Lenkrad verschlissen

Sonstiges:

-Hohlraumkonservierung/Unterbodenschutz fällig

-Inspektion und HU fällig

-Durch den Ausbau der polizeitypischen Ausstattung sind Löcher im Armaturenbrett/Innenraumverkleidungen/Fahrzeugdach vorhanden.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit.

- Das Fahrzeug ist mit Lexan-Verglasung ausgestattet und benötigt evtl. ein Gutachten gem. § 21 StVZO.

- Trotz aller Sorgfalt bei der Begutachtung des Kfz können aufgrund des Fahrzeugalters und der hohen technischen Beanspruchungen als Polizeifahrzeug weitere verborgene Mängel bzw. der kurzfristige Ausfall von Aggregaten nicht ausgeschlossen werden.

- Aufgrund längerer Standzeit kann die Fahrzeugbatterie bei Abholung entladen sein.

- Die gesetzlich vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenstände sind bei Abholung mitzuführen.

- Termine zur Fahrzeugbesichtigung/Abholung sind mit dem Ansprechpartner zu vereinbaren.

- Ohne Ausrüstungsgegenstände.

Unfallschaden:

nein

Festgesetztes Mindestgebot:

1.500,- € ohne MwSt. (in Worten eintausendfünfhundert Euro)

Die Abgabe des gebrauchten Fahrzeuges erfolgt mehrwertsteuerfrei.

Informationen zum Fahrzeug erteilt:

Ansprechpartner:

Herr Seifert
0951-29609-1980
Frau Glaßer
0951-29609-1982
Herr Hirschmann
(Kfz-Werkstatt, Regionale Bereichswerkstatt Bayreuth Außenstelle Bamberg)
0951-29609-6450

Standort des Fahrzeuges

Dienststelle
Straße
PLZ und Ort

Bundespolizei aus- und -fortbildungszentrum Bamberg
Zollnerstraße 190
96052 Bamberg