

20.07.2020

## Bewertungsgutachten

**WT-13**

**Opel Vivaro**

CS Auktionen GmbH

Blankreutestraße 29

79108 Freiburg

Fon: +49 (0) 761 / 15 15 53 08

Fax: +49 (0) 761 / 15 15 53 07

E-Mail: [vertrieb@csauktionen.de](mailto:vertrieb@csauktionen.de)

### Artikelbeschreibung

---

Hersteller:	Opel
Typ / Verkaufsbezeichnung:	Vivaro
Art:	LKW geschl. Kasten
km-Stand / Betriebsstunden:	202000
Baujahr:	11.02.2010
Tag der Erstzulassung:	01.03.2011
FIN:	WOLF7BJAHBV621894
Kraftstoff- / Antriebsart:	Diesel
Emissionsklasse:	98/69/EG III;B
Leistung (kW):	107
Hubraum (cm³):	2464
Leergewicht (kg):	2196
Gesamtgewicht (kg):	2995
Nutzlast (kg):	
Nutzinhalt m³:	
Türen:	4
Sitzplätze:	3
Unfallfrei:	nein
Farbe:	weiß
Fälligkeit der HU:	03.2021
Schlüssel:	2
Bereifung:	215/65 R16C
Profiltiefe VA / HA (mm):	3/4
Maße (LxBxH) in mm:	4782/1904/1978
Anzahl der Vorbesitzer:	1

**Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.**



**CS Auktionen GmbH | Blankreutestraße 29 | 79108 Freiburg**

Fon: +49 (0) 761 / 15 15 53 08 | Fax: +49 (0) 761 / 15 15 53 07 | E-Mail: [vertrieb@csauktionen.de](mailto:vertrieb@csauktionen.de)

Geschäftsführer: Dominik Lakins

Amtsgericht Freiburg im Breisgau | HRB 712093 | Ust.-IdNr. DE 296855194

## Checkliste

in Ordnung	ja	nein	Bemerkung
Karosserie:		<input checked="" type="checkbox"/>	Rostschäden
Unterboden:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Bremsen:			
Bereifung:			
Kupplung:			
Getriebe dicht:			
Achsgetriebe dicht:			
Achsen:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fahrwerk:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Stoßdämpfer:			
Kühlsystem dicht:			
Auspuffanlage:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Flüssigkeitsverlust:			
Lichtanlage:			
Batterie:		<input checked="" type="checkbox"/>	defekt
Lenkhilfe:			
Zentralverriegelung:			
Lüftung / Klimaanlage:			
Bordinstrumente:			
Störungsmeldungen:			
Innenraum:		<input checked="" type="checkbox"/>	abgenutzt
Standzeit ca.:		<input checked="" type="checkbox"/>	5 Monate
Standschäden:			
Fahrbereit:		<input checked="" type="checkbox"/>	Motorschaden
Dokumentation:		<input checked="" type="checkbox"/>	Fahrzeugschein/ -brief
Überführt durch:			Einlieferer

Sonstige Bemerkungen:



**CS Auktionen GmbH | Blankreutestraße 29 | 79108 Freiburg**

Fon: +49 (0) 761 / 15 15 53 08 | Fax: +49 (0) 761 / 15 15 53 07 | E-Mail: [vertrieb@csauktionen.de](mailto:vertrieb@csauktionen.de)

Geschäftsführer: Dominik Lakins

Amtsgericht Freiburg im Breisgau | HRB 712093 | Ust.-IdNr. DE 296855194

### **Wertbeeinflussende Faktoren**

---

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- Aufbau und Rahmen rostig
- nicht fahrbereit
- Motorschaden
- Motor ist teilzerlegt, die Teile befinden sich im Fahrzeug


### **Wertsteigernde Faktoren**

---

- + Anhängerkupplung
- + Standheizung



Fotos



**CS Auktionen GmbH | Blankreutestraße 29 | 79108 Freiburg**

Fon: +49 (0) 761 / 15 15 53 08 | Fax: +49 (0) 761 / 15 15 53 07 | E-Mail: [vertrieb@csauktionen.de](mailto:vertrieb@csauktionen.de)

Geschäftsführer: Dominik Lakins

Amtsgericht Freiburg im Breisgau | HRB 712093 | Ust.-IdNr. DE 296855194

Fotos



**CS Auktionen GmbH | Blankreutestraße 29 | 79108 Freiburg**

Fon: +49 (0) 761 / 15 15 53 08 | Fax: +49 (0) 761 / 15 15 53 07 | E-Mail: [vertrieb@csauktionen.de](mailto:vertrieb@csauktionen.de)

Geschäftsführer: Dominik Lakins

Amtsgericht Freiburg im Breisgau | HRB 712093 | Ust.-IdNr. DE 296855194

### **Begutachtungshilfsmittel**

---

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.  
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

### **Probefahrt / Probelauf:**

---

### **Sonstiges:**

---

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen. Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o.g. Produktbeschreibung (inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

