

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung	Mercedes-Benz Vito 116 CDI extralang		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-4696	Erstzulassung:	03.01.2012
Fahrzeugart	Transporter	Gesamtfahrleistung (km)	253.300
Klimaanlage:	ja	Leistung / Hubraum	120kW / 2143 cm³
Kraftstoffart	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.	
Art der Lackierung	uni	Typschlüssel	1313 BPU
Herstellerfarbbezeichnung	Arktikweiss	Emissionsschl. Nr. 14.1	35G0
Sitzbezüge: Mat. / Farbe	Stoff dunkel	Nat. Emissionsklasse (14)	EURO5; G; CI; M1sozE
Anzahl der Türen	4	HU	fällig
Bereifung (Größe):	205/65R16C 107/105T	Unfallfrei	reparierter Vorschaden
Reifenprofiltiefe:	7 / 7 / 6 / 6	Inspektion:	durchgeführt bei km-Stand: 239956 in 07/19
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	190 g/km

Serienausstattung:

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Auflastung auf 3,05 t
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- Bremsassistent
- Dachverkleidung
- ECO Lenkhilfpumpe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Generator 180 A
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Handschuhfach abschließbar
- Innenverkleidung gehobene Ausführung
- Karosserie/Aufbau: extra lang
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Kindersicherung
- Komfort-Fahrwerk
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leseleuchten im Fond
- Modellpflege
- Motor 2, 1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Nebelscheinwerfer
- Partikelfilter
- Pollenfilter
- Radstand 3430 mm
- Reifen 205/65 R16C 103/101 T
- Reifen-Reparaturkit mit Kompressor
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für 2 Sitzreihen im Fond
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Anhängelast 2500 kg
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank Komfort umfasst:(Armlehnen Fahrgastraum)

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist, dem Alter und der Laufleistung entsprechende, Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- starke Lack und Rostschäden, Dellen, Beulen, Anfahrtschäden, Lackkratzer und Lackabplatzer am gesamten Fahrzeug ringsum
- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit, Verkehrs.- und Betriebssicher und muss bei Abholung transportiert werden
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiten Zustand.
- Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen
- Aufgrund von dienstlichen Ein.- und Ausbauten sind diverse Löcher, Ausbrüche, Defekte und Fehlteile an Verkleidungen und Blechen im Innenraum sowie Außen vorhanden
- Starterbatterie defekt und das Fahrzeug springt nicht an
- Bremsen sind fest und das Fahrzeug ist nicht rollfähig

- Inspektion/Wartung/Ölwechsel fällig
- Hauptuntersuchung nach §29 StVZO fällig
- reparierter Unfallschaden aus 06/2017 (Heckklappe erneuert mit Lackierungsarbeiten und Stoßfänger hinten erneuert (Instandsetzungssumme: 8664,97.-Euro))

Sonstiges:

Für die Wiederezulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich

Das Fahrzeug befindet sich in einem **nicht** fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.

" Es wird angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen."

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

3.500 €

i. Worten:

-dreitausendfünfhundert- Euro

Standort/ PLZ:	25524 Itzehoe, Langer Peter 29
Ansprechpartner:	Herr Jeworek
Tel. Zentrale/Durchwahl/E-Mail	04821 / 8899 371

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.