

# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Heidestr. 22b D-49565 Bramsche Tel.: 05461 8807-62 Fax: 0201 825697982

e-Mail: sschlegel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



**Gutachten Nr.: 0056W1E086**

**Datum: 12.02.2021**

AUFTRAGS-NR: 0056W1E086

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

## F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: STADT BRAMSCHE FACHBEREICH 2  
HASESTR. 11  
49565 BRAMSCHE

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 11.02.2021 / BRAMSCHE

AMTLICHES KENNZEICHEN: OS-BM112

ART / AUFBAU: LKW / SO.KFZ-LÖSCHFAHRZEUG

FAHRZEUG IDENT NR: WJMB92BSM04045675

FARBE: ROT  
TÜREN: 4

MOTORART: DIESEL  
HUBRAUM / LEISTUNG: 6.086 CCM / 118 KW  
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 6 /

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 31.05.1988 /15.02.2018  
NÄCHSTE HU / AU: 06.2021 /

GESAMTLAUFLEISTUNG: 48.852 KM ABGELESEN

\* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE (N) \*

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	9.150,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.460,92
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	7.450,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.189,50

BRAMSCHE , DEN 12.02.2021

FORM AUDATEX

**Gutachten Nr.: 0056W1E086**

**Datum: 12.02.2021**

AUFTRAGS-NR: 0056W1E086

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

SERIEN - AUSSTATTUNG

SONDER - ZUBEHÖR

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN

- ARMATURENTAFFEL BOHRLÖCHER
- AUFBAU HI RE EINGEDELLET
- BREMSWIRKUNG FESTSTELLBREMSE UNGENÜGEND
- DIFFERENTIAL LEICHTER ÖLVERLUST
- FAHRERHAUS KORROSION
- GEBRAUCHSSPUREN DER JAHRE (KRATZER, DELLEN)
- KOTFLÜGEL VO LI VERSCHÜRFT
- MOTOR ÖLVERLUST
- SITZPOLSTER EINGERISSEN
- STANDHEIZUNG DEFEKT

KORREKTUREN

ÖRTLICHE MARKTLAGE  
BESONDERE VERWENDUNG  
FIRMENFAHRZEUG

FORM AUDATEX

# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Heidestr. 22b D-49565 Bramsche Tel.: 05461 8807-62 Fax: 0201 825697982

e-Mail: [sschlegel@tuev-nord.de](mailto:sschlegel@tuev-nord.de) [www.tuev-nord.de](http://www.tuev-nord.de)



**Gutachten Nr.: 0056W1E086**

**Datum: 12.02.2021**

AUFTRAGS-NR: 0056W1E086

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

E R G E B N I S : DIE AUF DEN 11.02.2021 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND  
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER  
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN  
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	9.150,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.460,92
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	7.450,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.189,50

BRAMSCHE , DEN 12.02.2021

FORM AUDATEX

**Gutachten Nr.: 0056W1E086**

**Datum: 12.02.2021**

Die technischen Daten für das Fahrzeug wurden den vorliegenden Fahrzeugpapieren entnommen.  
Die Fahrzeug-Ident-Nr. wurde mit der des Fahrzeuges verglichen.

**Schlusswort**

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde erstellt durch den Sachverständigen  
Herrn Sebastian Schlegel.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Bramsche, 12.02.2021

Sebastian Schlegel.

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 21 - Seiten incl. der Lichtbilanlage.

Diese Fahrzeugbewertung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Gutachten Nr.: 0056W1E086**

**Datum: 12.02.2021**



Bild 1



Bild 2

**Gutachten Nr.: 0056W1E086**

**Datum: 12.02.2021**



Bild 3



Bild 4



**Gutachten Nr.: 0056W1E086**

**Datum: 12.02.2021**



Bild 5



Bild 6

**Gutachten Nr.: 0056W1E086**

**Datum: 12.02.2021**



Bild 7



Bild 8



**Gutachten Nr.: 0056W1E086**

**Datum: 12.02.2021**



Bild 9



Bild 10

Gutachten Nr.: 0056W1E086

Datum: 12.02.2021



Bild 11



Bild 12



**Gutachten Nr.: 0056W1E086**

**Datum: 12.02.2021**



Bild 13



Bild 14

**Gutachten Nr.: 0056W1E086**

**Datum: 12.02.2021**



**Bild 15**



**Bild 16**



**Gutachten Nr.: 0056W1E086**

**Datum: 12.02.2021**



Bild 17



Bild 18

**Gutachten Nr.: 0056W1E086**

**Datum: 12.02.2021**



Bild 19



Bild 20

**Gutachten Nr.: 0056W1E086**

**Datum: 12.02.2021**



Bild 21



Bild 22



**Gutachten Nr.: 0056W1E086**

**Datum: 12.02.2021**



Bild 23



Bild 24



**Gutachten Nr.: 0056W1E086**

**Datum: 12.02.2021**



Bild 25



Bild 26

**Gutachten Nr.: 0056W1E086**

**Datum: 12.02.2021**



Bild 27



Bild 28

**Gutachten Nr.: 0056W1E086**

**Datum: 12.02.2021**



Bild 29



Bild 30



**Gutachten Nr.: 0056W1E086**

**Datum: 12.02.2021**



Bild 31



Bild 32



**Gutachten Nr.: 0056W1E086**

**Datum: 12.02.2021**



Bild 33



Bild 34