

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung	VOLKSWAGEN-VW TOURAN		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-9710	Erstzulassung:	23.04.2019
Fahrzeugart	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. MEHRZWECKFAHR- ZEUG	Gesamtfahrleistung (km)	18.200
Klimatisierung:	ja	Leistung / Hubraum	85kW / 999 cm³
Kraftstoffart	Benzin	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter	nein	Fahrzeug-Ident-Nr.	
Art der Lackierung	metallicgrau/silber	Typschlüssel	0603 CJA00004X
Herstellerfarbbezeichnung	Reflexsilber Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1	36AG
Sitzbezüge: Mat. / Farbe	Stoff dunkel	Nat. Emissionsklasse (14)	EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen	4	HU	04.2022
Bereifung (Größe):	205/60 R16 96H M+S	Unfallfrei	Ja
Reifenprofiltiefe:	6/6/6/6 DOT 21/17	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	156 g/km

Serienausstattung:

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Park-Distance-Control (vorn und hinten)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Reflexsilber Metallic
- ergoActive Sitz mit 14-Wege-Einstellung und Massagefunktion auf der Fahrerseite
- Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h inkl. City-Notbremsfunktion und Umfeldbeobachtung Front Assist
- 2 Einzelsitze in der 3. Sitzreihe
- Multifunktionslenkrad in Leder
- Navigationsfunktion Discover Media
- LED-Scheinwerfer
- Winterpaket
- Reifendruck Kontrollsystem
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist, die einem Gebrauchtwagen entsprechenden, alters- und lauf leistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Steinschläge befinden sich an der Fahrzeugfront und Windschutzscheibe. Die Windschutzscheibe wurde erneuert.
- Ein Funkschlüssel ist ohne Funktion.
- Das Lederlenkrad ist an mehreren Stellen beschädigt.
- Marderspuren im Motorraum vorhanden.
- Beschädigung am Stoßfänger vorne vorhanden.
- Die Türkanten sind abgeschlagen. Die Einstiege weisen Kratzer, Schrammen und Lackschäden auf.

- Kratzer, Schrammen und Parkrempler befinden sich an der gesamten Karosserie.
- Der Innenraum ist verschmutzt. Verkleidungsteile weisen Kratzer und Schrammen auf.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem nicht aufbereiteten Zustand. Das Fahrzeug steht im Freien.
- Kratzer, Schrammen und Lackschäden befinden sich im Ladebereich des Stoßfängers hinten.

Sonstiges:

- Durch die Standzeit können die Bremscheiben korrodiert sein und die Starterbatterie entladen.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betrieb- und verkehrssicheren Zustand.
- 4 Sommerreifen auf LM-Felegn liegen im Fahrzeug.
- Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot: 13.700 €
i. Worten: -dreizehntausendsiebenhundert- Euro

Standort/ PLZ:	76137 Karlsruhe, Rüppurrer Str.3 a
Ansprechpartner:	Herr Seitz
Tel. Zentrale/Durchwahl/E-Mail	0721/1833-1312

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
 Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.