

18.01.2021

Bewertungsgutachten

VBAFR-60

PKW Ford Fiesta

CS Auktionen GmbH

Blankreutestraße 29

79108 Freiburg

Fon: +49 (0) 761 / 15 15 53 08

Fax: +49 (0) 761 / 15 15 53 07

E-Mail: vertrieb@csauktionen.de

Artikelbeschreibung

Hersteller:	Ford
Typ / Verkaufsbezeichnung:	Fiesta
Art:	PKW
km-Stand / Betriebsstunden:	127.167 /-
Baujahr:	
Tag der Erstzulassung:	30.04.2004
FIN / SN:	WFODXXGAJD4R23224
Kraftstoff- / Antriebsart:	Benzin
Emissionsklasse:	Euro 4
Leistung (kW):	54
Hubraum (cm³):	1.299
Leergewicht (kg):	1.117
Gesamtgewicht (kg):	1.530
Nutzlast (kg):	
Nutzinhalt m³:	
Türen:	3
Sitzplätze:	4
Unfallfrei:	nein
Farbe:	schwarz
Fälligkeit der HU:	08/2021
Schlüssel:	1
Bereifung:	175/65 R14
Profiltiefe VA / HA (mm):	3/4
Maße (LxBxH) in mm:	3.916 x 1.683 x 1.437
Anzahl der Vorbesitzer:	2

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.



CS Auktionen GmbH | Blankreutestraße 29 | 79108 Freiburg

Fon: +49 (0) 761 / 15 15 53 08 | Fax: +49 (0) 761 / 15 15 53 07 | E-Mail: vertrieb@csauktionen.de

Geschäftsführer: Dominik Lakins

Amtsgericht Freiburg im Breisgau | HRB 712093 | Ust.-IdNr. DE 296855194

Checkliste

in Ordnung	ja	nein	Bemerkung
Karosserie:		<input checked="" type="checkbox"/>	Kratzer / Beulen / Lackschäden / Rost
Unterboden:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Bremsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bereifung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kupplung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Getriebe dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Achsgetriebe dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Achsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrwerk:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stoßdämpfer:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kühlsystem dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auspuffanlage:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Flüssigkeitsverlust:		<input checked="" type="checkbox"/>	Motoröl
Lichtanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Batterie:		<input checked="" type="checkbox"/>	defekt
Lenkhilfe:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zentralverriegelung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lüftung / Klimaanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bordinstrumente:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Störungsmeldungen:		<input checked="" type="checkbox"/>	Motorlampe
Innenraum:		<input checked="" type="checkbox"/>	abgenutzt / beschädigt
Standzeit ca.:		<input checked="" type="checkbox"/>	8 Monate
Stand Schäden:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostige Bremsen / Batterie defekt
Fahrbereit:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Dokumentation:	<input checked="" type="checkbox"/>		Fahrzeugbrief / Fahrzeugschein

Überführt durch: CS Auktionen GmbH

Sonstige Bemerkungen:



CS Auktionen GmbH | Blankreutestraße 29 | 79108 Freiburg

Fon: +49 (0) 761 / 15 15 53 08 | Fax: +49 (0) 761 / 15 15 53 07 | E-Mail: vertrieb@csauktionen.de

Geschäftsführer: Dominik Lakins

Amtsgericht Freiburg im Breisgau | HRB 712093 | Ust.-IdNr. DE 296855194

Wertbeeinflussende Faktoren

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- Batterie defekt
- Innenraum stark abgenutzt
- Teile von Sitzabdeckung fehlen
- Motorkontrolleuchte leuchtet
- Motor ölfleucht
- massive Kratzer, Beulen und Lackschäden

Wertsteigernde Faktoren

- + Motor startet per Fremdstart
- + Klimaanlage



Fotos



CS Auktionen GmbH | Blankreutestraße 29 | 79108 Freiburg

Fon: +49 (0) 761 / 15 15 53 08 | Fax: +49 (0) 761 / 15 15 53 07 | E-Mail: vertrieb@csauktionen.de

Geschäftsführer: Dominik Lakins

Amtsgericht Freiburg im Breisgau | HRB 712093 | Ust.-IdNr. DE 296855194

Fotos



Fotos



CS Auktionen GmbH | Blankreutestraße 29 | 79108 Freiburg

Fon: +49 (0) 761 / 15 15 53 08 | Fax: +49 (0) 761 / 15 15 53 07 | E-Mail: vertrieb@csauktionen.de

Geschäftsführer: Dominik Lakins

Amtsgericht Freiburg im Breisgau | HRB 712093 | Ust.-IdNr. DE 296855194

Fotos



CS Auktionen GmbH | Blankreutestraße 29 | 79108 Freiburg

Fon: +49 (0) 761 / 15 15 53 08 | Fax: +49 (0) 761 / 15 15 53 07 | E-Mail: vertrieb@csauktionen.de

Geschäftsführer: Dominik Lakins

Amtsgericht Freiburg im Breisgau | HRB 712093 | Ust.-IdNr. DE 296855194

Begutachtungshilfsmittel

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf:

Sonstiges:

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen. Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o.g. Produktbeschreibung (inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

