

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung	Opel Astra J 1.7 CDTI Edition eco Unfallschaden		
Amtl. Kennzeichen:	BN-BF5002	Erstzulassung:	17.02.2013
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Gesamtfahrleistung (km)	186.300
Klimatisierung:	ja	Leistung / Hubraum	81kW / 1686 cm³
Kraftstoffart	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.	
Art der Lackierung	metallic	Typschlüssel	0035 ASS
Herstellerfarbbezeichnung	Karbonschw Graphit-Schw Midnigh	Emissionsschl. Nr. 14.1	35J0
Sitzbezüge: Mat. / Farbe	Stoff dunkel	Nat. Emissionsklasse (14)	EURO5; J; PI/CI;M, N1 I
Anzahl der Türen	5	HU	fällig
Bereifung (Größe):	215/60R16	Unfallfrei	unreparierter Vorschaden
Reifenprofiltiefe:	6 / 6 / 6 / 6	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	114 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- ecoFLEX-Paket
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse manuell
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Dolomit hellgrau
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 1, 7 Ltr. - 81 kW 16V CDTI
- Nebelschlussleuchte
- Pollenfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Stahlfelgen 6, 5x16
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Audio-Navigationssystem Navi 600 umfasst:(Dachantenne im Haifischflossen-Design, Audiosystem 7 Lautsprecher, USB-Schnittstelle, Farbdisplay (CID))
- Cargo-Paket umfasst:(Flexx-Paket (Flex-Organizer), Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, seitlich, Sicherheitsnetz hinter Vordersitze, Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze)
- Ergonomiesitz vorn links umfasst:(Sitzneigungsverstellung vorn links, Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Aktive Kopfstützen vorn)
- Ergonomiesitz vorn rechts umfasst:(Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzneigungsverstellung vorn rechts, Sitz vorn rechts mit ausziehbarer Oberschenkelauflage, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar)
- Fußmatten Gummi
- Innenraum-Paket umfasst:(Mittelarmlehne hinten, Kopfstützen hinten (3-fach))
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Licht-Paket umfasst:(Leseleuchten im Fond, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet))
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist, die einem Gebrauchtwagen entsprechenden, alters- und lauf leistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Leichte Steinschlagschäden im Frontbereich
- Unfallschaden Türen und Radlauf hinten links beschädigt
- Lackabplatzer an den Türkanten

- Batterie schwach/ defekt
- Fahrzeug nicht aufbereitet, innen und außen verschmutzt
- Reste von Aufklebern an den Türen vorne
- Spiegelgehäuse links verkratzt
- Türgriff rechts vorne verkratzt
- 2 Radabdeckungen fehlen
- Delle Kofferraum links
- Radlauf rechts hinten verkratzt
- Verbandskasten fehlt
- Turbolader leicht ölfleucht
- Stoßfänger vorne und hinten verkratzt
- Standschäden an der Bremsanlage
-

Sonstiges:

-
- Das Fahrzeug ist fahrbereit, betriebs- und verkehrssicher.
- 4 Räder mit Winterreifen auf Stahlfelge, Größe: 205/60 R16, Profiltiefe: 4x6,0mm, DOT3919
- Eine Besichtigung oder Abholung ist nur nach vorheriger Terminabsprache möglich
- Die beiliegende Bereifung liegt ungesichert im Fahrzeug, geeignete Ladungssicherungsmittel (z.B. Spanngurte) muss der Abholer des Fahrzeuges mitbringen.
- Für die Wiederzulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich
 - " Es wird angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen."

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot: 1.750 €

i. Worten:

-eintausendsiebenhundertfünfzig- Euro

Standort/ PLZ:	Bonn Ellerstraße 56
Ansprechpartner:	Frau Schwartmanns
Tel. Zentrale/Durchwahl/E-Mail	0228 37787-593

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.