

DEKRA Automobil GmbH
Friedrich-Gauß-Str. 5, 97424 Schweinfurt

Stadt Schweinfurt
Feuerwehr
Adolf-Ley-Str. 1
97424 Schweinfurt

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Schweinfurt
Friedrich-Gauß-Str. 5
97424 Schweinfurt
Telefon 09721 / 7657-0
Fax 09721 / 7657-20
E-Mail schweinfurt.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Andreas Krapf
Tel. direkt 09721 7657-17
Tel. mobil 0170-4637817

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **SW 225**

Eigenfahrzeug Ihres Hauses **SW 225**
Auftraggeber **Stadt Schweinfurt, Feuerwehr, Adolf-Ley-Str. 1, 97424 Schweinfurt**
Ihr Auftrag vom **12.01.2021, mündlich durch Herr Billmann, auf Wunsch des Fahrzeughalters**
Besichtigung **12.01.2021 um 10:00**
Stadt Schweinfurt, Feuerwehr, Adolf-Ley-Str. 1, 97424 Schweinfurt

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 12.01.2021 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt	5.546,22 EUR	6.600,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.01.2021 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch Herr Billmann, auf Wunsch des Fahrzeughalters. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 12.01.2021.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 12.01.2021 um 10:00 Uhr durch Herrn Andreas Krapf bei Stadt Schweinfurt, Feuerwehr, Adolf-Ley-Str. 1, 97424 Schweinfurt, im Beisein von Herr Billmann.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Das Fahrzeug weist gebrauchstypische Abnutzungen, Anrostungen und Verkratzungen auf. An dem Fahrzeug ist ein Motor mit geringerer Leistung (nicht 310D16 sondern 171KW) verbaut. 291 Betriebsstunden.

Fahrzeugbeschreibung**Zulassungsdaten**

Haltereintrag	Stadt Schweinfurt, Feuerwehr, Adolf-Ley-Str. 1, 97424 Schweinfurt
Kennzeichen	SW 225
Tag der Erstzulassung	21.05.1984
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	14.07.2005

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2021
Fälligkeit SP	06 / 2022

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Sonstige Kraftfahrzeuge
Hersteller	Magirus Deutz
Typ / Verkaufsbezeichnung	310 D 16 / TLF 24/50

Duplikat

Aufbauart	Feuerwehrfahrzeug / Tanklöschfahrzeug TLF 24/50
HSN / TSN	6591 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	4900136549
Leergewicht	9310 kg
zul. Gesamtmasse	16000 kg
Maße über alles L / B / H	6750 / 2500 / 3280 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 2
Türen	2
Sitzplätze	3
Farbe	Rot
Lackierung	Uni
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	171 kW / 11232 cm ³
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Km-Stand abgelesen	22.053

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	13 R 22.5	Michelin / Works	S/B /O	15 mm
rechts	13 R 22.5	Michelin / Works	S/B /O	15 mm
2 links innen	13 R 22.5	Fulda / Variocontrol	S/B /O	15 mm
links aussen	13 R 22.5	Fulda / Variocontrol	S/B /O	15 mm
rechts innen	13 R 22.5	Fulda / Variocontrol	S/B /O	15 mm
rechts aussen	13 R 22.5	Fulda / Variocontrol	S/B /O	15 mm

S/B/ Strasse/Baustelle; /O Original; /F Runflat;

Technische Daten TLF 24/50

Hersteller	MAGIRUS DEUTZ
Typ / Verkaufsbezeichnung	TLF 24/50
Fabrik Nr.	4900136549
Baujahr	21.05.1984

Ausstattung Fahrgestell

Anhängekupplung, Heckleiter, Racheleing, Unterfahrschutz, Seitlicher Anfahrtschutz, Stauschranke mit Rollos, Trittstufen, Nebelleuchten, Hörner, Dachbox, 3 Sitzplätze, 6 Gang Schaltgetriebe, Differenzialsperren, Dachwerfer/ Monitor, 5000 Liter Wassertank, 500 Liter Schaumtank, Pumpe am Fahrzeugheck.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Ein Wartungsnachweis fehlt.

Die Wartungen wurden in Eigenregie durchgeführt.

Notwendige Reparaturen

- Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**
- Standortbeklebung neutralisieren, instandsetzen
 - Fahrersitzpolster beschädigt, erneuern (Bild 7)

Zustand akzeptabel

- Radabdeckungen vorne links und rechts gebrochen, erneuern (Bild 8, 9)

Nicht mitbewertete Teile

Die Funkanlage und die Blaulichtanlage werden noch demontiert und sind in der Bewertung nicht beinhaltet.

Die gesamte Feuerwehrausstattung wird abgerüstet und ist im Fahrzeugwert nicht beinhaltet.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Andreas Krapf

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Übersicht vo li




Bild 2 : Übersicht hi re

Duplikat



Bild 3 : Innenraum

Duplikat




Bild 4 : Tacho




Bild 5 : Betriebsstunden

Duplikat




Bild 6 : Typschild



Bild 7 : Fahrersitzpolster beschädigt

Duplikat



Bild 8 : Radabdeckungen vorne links und rechts gebrochen




Bild 9 : Radabdeckungen vorne links und rechts gebrochen

Duplikat




Bild 10 : Aufbauschränke

Duplikat




Bild 11 : Aufbauschränke

Duplikat



Bild 12 : Aufbauschränke

Duplikat




Bild 13 : Aufbauschränke

Duplikat




Bild 14 : Aufbauschränke Heck