

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Verkaufsbezeichnung	MB Vito 115 CDI		
Letztes amtl. Kennzeichen		Lackierung	Silber metallic
Fahrzeugart	Fahrzeug zur Pers.-Bef.	Türen	4-türig
Fabrikat / Hersteller	Mercedes-Benz	Sitzplätze	9 (lt. ZB I)
Typ	639	Klimaanlage	Ja
Schlüsselnummer	1313 / AYG	Bereifung	205/65 R 16
FIN	WDF63970313535936	Profiltiefe vl/vr mm	3 / 3
Kraftstoffart	Diesel	Profiltiefe hl/hr mm	3 / 3
Leistung / Hubraum P.2/P.1)	110 / 2148ccm	Anzahl Schlüssel	2
Getriebeart	Automatikgetriebe	Betriebsanleitung	Ja
Emissionsschl. (14.1)	--	Serviceheft	Ja
Emissionsklasse (14)	98/69/EG III;B		
Erstzulassung	03.12.2009	Inspektion	Fällig
Halter	1	HU	Fällig
Gesamtfahrleistung (km)	153610 km	Unfallfrei	Nein

Ausstattung:

ABS, Airbag, elektr. FH, ZV, Klimaanlage.

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Altersbedingter und laufeleistungsbedingter Verschleiß sowie Abnutzungen durch Gebrauch als Einsatzfahrzeug.

Sonstiges / Technische Mängel:

Handbremse verschlissen, bremsen an der Hinterachse verschlissen, Kennzeichenbeleuchtung defekt, Heckscheibenwischer fehlt, Lüftungsdüse defekt, Inspektion fällig, Borlöcher Motorhaube und Dach, Fahrertüre Kratzer unter der Türseitenleiste, Heckklappe rechtsseitig 2 kleine Dellen, Seitenwand sowie Schweller links leicht beschädigt (siehe Foto Seitenansicht), Fahrer sowie Beifahrertüre im Kantenbereich leicht beschädigt, Interieur insbesondere Fahrer- und Beifahrersitz beschädigt.

Das Fahrzeug ist fahrbereit.

Festgesetztes Mindestgebot: 3700 EURO

Standort:	PTLS POL / Regionaler Technikstandort Stuttgart 70569 Stuttgart-Vaihingen, Pfaffenwaldring 1
Ansprechpartner	Herr Thiel / Herr Lutz
Telefon	0711/ 6869-510 / 0711/6869-520
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache	