

Kraftfahrwesen

BFV56

11.06.2021

## Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / KFZ bis 24 Monate

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Volkswagen Touran 2.0 TDI Comfortline (EURO 6d-TEMP)</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-576	<b>Erstzulassung:</b>	23.09.2019
<b>Fahrzeugart:</b>	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. MEHRZWECKFAHRZEUG	<b>Gesamtfahrleistung: (km)</b>	18.118
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	85 kW / 1968 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Automatikgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	Metallic	<b>Typschlüssel:</b>	0603 / CJM000128
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Indiumgrau Metallic	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	36DG
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / Schwarz	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	09.2022
<b>Bereifung: (Größe)</b>	205/60R16 96V	<b>Unfallfrei:</b>	ja
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	6 / 6 / 7 / 7	<b>Inspektion:</b>	nach Anzeige
<b>Reserverad:</b>	ohne	<b>CO2-Emission:</b>	155 g/km

### Serienausstattung:

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1) besteht aus:  
Chromfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion besteht aus:  
Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckmanagement-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbelichtung
- Gepäckraumbelichtung zusätzlich
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Design
- Innenspiegel abblendbar
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Mobile Online Dienste VW Connect
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Park-Distance-Control (vorn und hinten)
- Parkbremse elektrisch besteht aus:  
Auto-Hold-Funktion
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### **Sonderausstattung:**

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) besteht aus: Antennen-Diversity, Audiosystem: CD-Player, Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h) besteht aus: Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen besteht aus: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Metallic-Lackierung
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem) besteht aus: Volkswagen Media Control, USB-Schnittstelle
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem (Fahrberufung und Winterreifen)
- Scheinwerfer LED besteht aus: Leuchtweitenregelung automatisch
- Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Massagefunktion) besteht aus: Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies Art-Velours, Top-Komfortsitze vorn, Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage, Sitz vorn links mit Massagefunktion, Lendenwirbelstützen vorn, links teilweise elektr. verstellbar, Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Standheizung mit Standlüftung
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Winter-Paket besteht aus: Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Scheibenwaschdüsen heizbar, Anzeige für Waschwasserstand
- Winterbereifung zusätzlich: Leichtmetallfelgen mit Bereifung 205/60R16 96H 6/7 mm

### **Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:**

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/Kfz bis 24 Monate entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden folgende Mängel festgestellt:

- leichte Kratzer und Steinschlagschäden im Frontbereich / Windschutzscheibe,
- Kratzer Kotflügel links oberhalb / unterhalb,
- Kratzer Tür vorn links, Spiegelgehäuse links,
- Lackabplatzer Türkante links vorn / hinten, Heckklappe,
- Kratzer Heckverkleidung,
- punktuelle Verätzungen im Klarlack Dach / Motorhaube durch Vogelkot o.ä.,
- Gebrauchsspuren im Innenraum, Kratzer an Verkleidungen, Kratzer (Verschmutzung) Dachkonsole.

### **Sonstiges:**

Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand. Winterräder liegen ungesichert im Fahrzeug.

Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: --

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**17.830,00 €**

**i. Worten:**

**siebzehntausendachthundertdreißig Euro**

<b>Standort:</b>	Grellstraße 18, 24 10409 Berlin
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Hartmann
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	030 69583522 / andreas.hartmann@zfab.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.