

Kraftfahrwesen

BFV54

21.06.2021

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Volkswagen Transporter T5		
Amtl. Kennzeichen:	KA-RA323	Erstzulassung:	20.01.2009
Fahrzeugart:	SO. KFZ ZOLLFAHR- ZEUG	Gesamtfahrleistung: (km)	164000
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	96 kW / 2461 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0603 / AFR00000-
Herstellerfarbbezeichnung:	Grauweiß	Emissionsschl. Nr. 14.1:	0655
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / hell	Nat. Emissionsklasse (14):	98/69/EG III;B
Anzahl der Türen:	4	HU:	keine
Bereifung: (Größe)	215/65R16C	Unfallfrei:	unbekannt
Reifenprofiltiefe (mm):	5/5/5/5	Inspektion:	fällig
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	219 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Heckklappe mit Verglasung
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,5 Ltr. - 96 kW TDI
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer H4
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung:

- Elektrik-Paket 1
- Klimaanlage
- Komfort-Paket
- Park-Distance-Control hinten
- Seitenairbag / Kopfairbag vorn
- Standheizung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein ehemaliges Sondereinsatzfahrzeug. Durch den intensiven Gebrauch sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Lack und Innenraum in einem Alters- und nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem Privatmarkt entspricht. Motor und Getriebe sind Öl feucht.
- Das Fahrzeug wird als Ersatzteilträger/Bastlerfahrzeug angeboten.
- Rückbauspuren dienstlicher Einbauten am Fahrzeug rundum, u.a.: Löcher in der Armaturentafel; Mittelkonsole, Kofferraum, Handschuhfach, Aschenbecher. Löcher befinden sich in der Verkleidung der Heckklappe. Es sind Schalter verbaut die keine Funktion mehr haben. Löcher in der Motorhaube und Dach mit Korrosion. Auf dem Dach sind mehrere Antennen verbaut, diese sind ohne Funktion.
- Der Innenraum ist verbraucht. Verkleidungsteile sind lose, beschädigt oder fehlen. Die Polster sind verschlissen, beschädigt und weisen Flecken auf.
- Kratzer, Dellen, Beulen und Lackschäden befinden sich an der gesamten Karosserie.
- Klebereste sind an der gesamten Karosserie vorhanden.
- Korrosion im Bereich der Außensteckdose. Die Standheizung ist defekt.
- Die 230 V-Anlage wurde Rückgebaut und ist ohne Funktion.
- Mehrere Löcher befinden sich in der Motorhaube.
- Anfahrschäden ringsum vorhanden.
- Die Türkanten sind abgeschlagen. Die Einstiege weisen Kratzer, Schrammen und Lackschäden auf.
- Beschädigung am Seitenteil und Radlauf hinten rechts.
- Der Ausbau ist verschlissen.
- Zusatzbremsleuchte ist lose und beschädigt.
- Die Schiebefenster hinten links und rechts sind undicht.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten und betriebssicheren Zustand.
- Durch die Standzeit können die Bremscheiben korrodiert sein und die Starterbatterie entladen.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.

- Für die Wiederezulassung ist eine Vollabnahme nach §21 StVZO erforderlich.
- Der letzte Service erfolgte am 12.11.2020 bei 163047 km.

Anzahl Schlüssel: 1

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

4.500 €

i. Worten:

viertausendfünfhundert Euro

Standort:	Hauptzollamt Karlsruhe Philipp-Reis-Straße 4 76137 Karlsruhe
Ansprechpartner:	Herr Seitz
Telefon: / E-Mail:	0721 1833-1312 /

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.