

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Ford Fiesta 1.5 TDCi Trend		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-5095	Erstzulassung:	18.10.2016
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. SCHRÄGHECKKLIMOU- SINE	Gesamtfahrleistung: (km)	35300
Klimatisierung:	Ja	Leistung: / Hubraum:	55 kW / 1499 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	Ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	Mica-Metallic	Typschlüssel:	8566 / BGG000644
Herstellerfarbbezeichnung:	Iridium-Schwarz Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / anthrazit	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	10.2023
Bereifung: (Größe)	175/65R14 M+S	Unfallfrei:	unfallfrei
Reifenprofiltiefe (mm):	3-3-3-3	Inspektion:	Nach Anzeige
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	94 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) besteht aus: Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter vorn
- Getriebe 5-Gang
- Intelligent Protection System (IPS) besteht aus: Knieairbag Fahrerseite, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, Seitenairbag vorn, 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 55 kW TDCi KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer Projektionslinsen-Design besteht aus: Tagfahrlicht LED
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stahlfelgen
- Start/Stop-Anlage
- Staub- und Pollenfilter
- Stoßfänger hinten Sport-Design
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wärmeschutzverglasung
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig) besteht aus: Audiobedienung am Lenkrad, 6 Lautsprecher, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle, USB-Anschluss
- Easy-Driver-Paket besteht aus: Außenspiegel elektr. anklappbar, Parkpilotensystem vorn und hinten
- Klimaanlage
- Kopfstütze hinten mitte
- Metallic-Mica-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Winter-Paket besteht aus: Frontscheibe heizbar, Sitzheizung vorn
- 4 Sommerräder 195-55 R15 mit 4-5 mm Profiltiefe auf Stahlfelgen mit Radzierblenden beiliegend

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist, die einem Gebrauchtwagen entsprechenden, alters- und lauf leistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Leichte Kratzer, Dellen, Beschädigungen und Korrosion, am Fahrzeug rundum, u.a. an den Stoßfängern, den Türen und den Seitenteilen, der Heckklappe, den Stoßfängern, der Ladekante, dem Dach incl. den Holmen, Schwellern und Einstiegen, Unterboden korrodiert, Windschutzscheibe und gesamte Fahrzeugfront mit Steinschlägen verschiedener Größe beschädigt, Fzg außen mit Moosbewuchs und Vogelkot verschmutzt
- Anschlagmarken an den Türkanten, Stahlfelgen teilweise stark korrodiert, Radzierblenden verkratzt, Bremsen stark korrodiert, Unterboden und Abgasanlage stark korrodiert, mehrere Reifen und Radzierblenden mit Bordsteinschäden, Türfangbänder beschädigt, Marderspuren-/ Marderschäden im Motorraum
- Beschädigungen und Verschmutzungen im gesamten Innenraum insbesondere an den Sitzen, den Einstiegen und Verkleidungen, Sitz -und Lehnenbezüge mit Verschleißerscheinungen ins besonders der Fahrersitz
- Warnwesten fehlen, Haltbarkeitsdatum vom Verbandsmaterial abgelaufen
- Eine Innen- und Außenreinigung erfolgte nicht, daher ist das Fahrzeug innen und außen stark verschmutzt
- Letzte Inspektion bei 35.125 km am 30.11.2021

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Eine Verladehilfefeilfe vor Ort kann nicht gestellt werden, Batterie kann tiefentladen sein
- Da sich das Fahrzeug in einem nicht aufbereiteten Zustand befindet, können weitere Dellen, Kratzer und Schrammen nicht ausgeschlossen werden, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird deshalb dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien daher ist davon auszugehen das die Bremsen noch stärker korrodieren

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

5.900 €

i. Worten:

fünftausendneunhundert Euro

Standort:	Hauptzollamt Rosenheim Münchenerstraße 51 83022 Rosenheim
Ansprechpartner:	Herr Puchtinger
Telefon: / E-Mail:	08031-30060 / dkfz.hza-rosenheim@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.