

Kraftfahrwesen

BFV65

22.04.2022

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Opel Astra J 1.7 CDTI Edition</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-7959	<b>Erstzulassung:</b>	12.09.2013
<b>Fahrzeugart:</b>	Fz.z.Pers.bef. b.8 Spl. Kombilimousine	<b>Gesamtfahrleistung: (km)</b>	77646
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	81 kW / 1686 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Schaltgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	0035 / ASS018620
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Argon Silber/Ice Silver (M2)	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	35J0
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / dunkel	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO5; J; PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	keine
<b>Bereifung: (Größe)</b>	215/60R16 95H M+S AS (DOT 1113)	<b>Unfallfrei:</b>	ja
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	6 / 6 / 4 / 4	<b>Inspektion:</b>	nach Anzeige
<b>Reserverad:</b>	Pannenset	<b>CO2-Emission:</b>	120 g/km

### Serienausstattung (Auszug):

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 300
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse manuell
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) besteht aus: Audiobedienung am Lenkrad
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,7 Ltr. - 81 kW 16V CDTI
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stahlfelgen 6,5x16
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung (Auszug):

- Allwetterreifen
- Cargo-Paket
- Ergonomiesitz vorn links
- Innenraum-Paket
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Stoßfänger vorn und hinten mit Kratzern / Beschädigungen / Lackschäden.
- Radzierblenden mit Kratzern / Beschädigungen / Lackschäden.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten mit Lackschäden und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / verkratzt / leicht beschädigt.
- Fahrzeugdach / Scheibenrahmen Frontscheibe mit Korrosionsschäden / Beschädigungen.
- Reifen 2. Achse überaltert / Alterungsrisse vorhanden.
- Reifen-Reparaturkit abgelaufen.
- Hautuntersuchung fällig.
- Vogelkotanhaftungen am gesamten Fahrzeug vorhanden.

### Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.

- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Für die Wiederezulassung ist eine Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO erforderlich.
- Herstellerbedingt auffällige Farbunterschiede und Spaltmaßabweichungen zwischen Kunststoff- und Karosserieteilen.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Letzter Service wurde am 27.08.2021 bei 75000 km durchgeführt, Eintrag im Serviceheft fehlt.

Anzahl Schlüssel: 1

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**3.425 €**

**i. Worten:**

**dreitausendvierhundertfünfundzwanzig Euro**

<b>Standort:</b>	Hauptzollamt Oldenburg An der Kolckwiese 7 26133 Oldenburg
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Hespers-Meschter
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0441/8009 - 1374 / markus.hespers-meschter@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.