



Stadt Voerde Bürgermeister
 Dinslakener Str.15
 46562 Voerde

(1) FIN W09U2D21931P08691
 (2) Kennz. D WES 2231
 (3) Prüfort Voerde, 02.11.2021
 (4) km-St. 82529
 (5) Fz-Kl. 00 LKW KIPPER OFF.KASTEN
 Aufbau 0200
 Herst. 7872 PFAU
 Typ 000 S85
 Var. 00000
 EMI-Kl. 0634 98/69/EG I;A
 zGM 1900 kg
 EZ 10/03
 Dat. letzt. HU 11/2019
 Prüfort-Nr. 0000700096
 Regulierer-Nr. 0000347860

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
 Berichts-Nr. P067093007779
 vom 02.11.2021, 15:55
 Seite 1 von 2

Ergebnis:
 erhebliche Mängel
D WES 2231

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(6) Festgestellte Mängel:

- (7) an Ihrem Fahrzeug wurden erhebliche Mängel festgestellt.
- (8) Eine Wiedervorführung innerhalb eines Monats (bis zum 02.12.2021) ist erforderlich.

- 1.1.11c (EM)
Bremsleitung vorn rechts korrodiert
- 3.5 (GM)
Scheibenwaschanlage Funktion mangelhaft
- 4.1.2a (EM)
Abblendlicht links Einstellung zu niedrig
- 4.1.2a (EM)
Abblendlicht rechts Einstellung zu niedrig
- 6.1.1c (EM)
Längsträger vorn rechts korrosionsgeschwächt
- 6.1.1c (EM)
Querträger vorn links korrosionsgeschwächt
- 6.1.1c (EM)
Querträger vorn rechts korrosionsgeschwächt
- 6.2.4 (EM)
Bodengruppe vorn links durchgerostet
- D8.4.1b (GM)
Umweltbelastung: Motor ölfeucht
- DF6.1.1 (EM)
Längsträger vorn rechts durchgerostet innen

(9) DEKRA
 Ihr Prüfsingenieur
 Dipl.-Ing. (FH) Ludger Halswick
 Stempel und Unterschrift



Hinweise:

Messwerte	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	li.	re.	li.	re.
	daN	daN	daN	daN
1. Achse	201	191		
2. Achse	104	89	130	122
Abbremsung	z = 30.7%		z = 13.2%	

Systemdaten Stand: 4.20.5-1		Pers. Nr. 010063
Quittung Nr. 670930000007456		
Leistungsdatum 02.11.2021		
DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung inkl. AU mit	123,81 EUR
Handwerkstraße 15	Abgasmessung	
70565 Stuttgart	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19 EUR
USt-IdNr. DE811297970	Gesamtbetrag ohne MwSt	105,04 EUR
	MwSt 19%	19,96 EUR
	Gesamtbetrag inkl. MwSt	125,00 EUR