

**Gutachten Nr.: AP9814D-W1**

**Datum: 11.07.2022**

Wir bedanken uns für den erteilten Auftrag. Die Besichtigung des nachstehend genannten Fahrzeuges erfolgte am 01.07.2022. Unter Berücksichtigung der relevanten Kriterien erstellen wir folgendes

## WERTGUTACHTEN

### Auftrag:

**Auftraggeber:** Hauptzollamt Magdeburg Verwertungsstelle Halle  
Merseburger Straße 196 Haus 18  
06110 Halle

**Besichtigungsort:** Merseburger Straße, Halle

### Fahrzeug

**Art / Fabrikat:** M1 / Chrysler  
**Typ / Aufbauart:** 300 C Touring 3.0 CRD / Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Schräghecklim.  
**Fzg-Ident-Nummer:** 1A8G6E7M28Y122660  
**Amtl. Kennzeichen:** OHNE  
**Erstzulassung:** 04.07.2008  
**Hubraum/Leistung/Motorart:** 2987 ccm / 160 kw / Diesel  
**Sitzplätze / Türen:** 5 / 5  
**Farbe / Lack:** brilliant black crystal pearl coat - metallic  
**Bereifung / Profil:** v. 225/60 R18 100W / 70%  
h. 225/60 R18 100W / 70%  
**Tachometerstand:** 182908 km (abgelesen)

Halle, 11.07.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. AP9814D-W1**

Halle - Delitzscher Straße 17b

## Ausstattung

Memory-Paket, Außenspiegel anklappbar, Außenspiegel links + rechts elektr. verstell- und heizbar, Dachreling, Xenon-Scheinwerfer, Leuchtweitenregelung, Nebelscheinwerfer, Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Scheibenwischer mit Regensensor, Verglasung getönt, Heckscheibe heizbar, Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. 6-Lautsprecher-System Boston Acoustics, Audiobedienung am Lenkrad, Bordcomputer, Parkpilotssystem hinten, Reifendruck-Kontrollsystem, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten, Klimaautomatik 2-Zonen, Pollenfilter, Innenausstattung: Schildpatt-Optik, Sitze vorn elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links + vorn rechts, Rücksitz geteilt / klappbar, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Zentralverriegelung, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Wegfahrsperrung, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Niveauregulierung, LM-Felgen 7,5x18 (5-Doppelspeichen), Reifen 225/60 R18 ...W, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Servolenkung, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Rußpartikelfilter, Getriebe Automatik - (5-Stufen), Motor 3,0 Ltr. - 160 kW CRD KAT, Sound-System Boston Acoustics, Pedalerie elektr. einstellbar, Lenkrad (Holz/Leder), Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Metallic-Lackierung, Sitzheizung hinten

## Wertbeeinflussende Faktoren

- Stoßfänger vorn unterhalb verkratzt
- Stoßfänger hinten rechts leicht verkratzt
- rechte Fahrzeugseite im Türbereich und vorderem Radlaufbereich leicht verkratzt
- Fahrersitz Leder rissig

## Besonderes

Zur Fahrzeugbesichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil I als Kopie vor. Das Fahrzeug sprang sofort an. Es wurde eine kurze Probefahrt getätigt und das Fahrzeug auf einer Hebebühne begutachtet. Es war keinerlei „Reparaturstau“ erkennbar.

Das Fahrzeug befand sich in einem dem Alter und der Laufleistung entsprechenden guten Allgemeinzustand.

# Ingenieurbüro STOTKO & Partner GmbH

Halle (Saale) Tel.: 0345 - 2 02 53 95 o. 68 11 888 Fax: 2 02 53 98

Halle, 11.07.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. AP9814D-W1**

Halle - Delitzscher Straße 17b

---

## Zeitwert

Unter Berücksichtigung der äußerlich erkennbaren Mängel, Verbesserungen und aller anderen den Wert beeinflussenden Umstände, ferner unter Berücksichtigung der Marktlage wird der Wert des Fahrzeuges, bezogen auf den 01.07.2022 veranschlagt mit

**EUR 2.900,00 (zweitausendneunhundert) steuerneutral.**

---

Für die Richtigkeit und Objektivität der Feststellungen

Der Sachverständige

Anlage  
Lichtbilder

Halle, 11.07.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. AP9814D-W1**

Halle - Delitzscher Straße 17b

---



Bild Nr. 001



Bild Nr. 002

Halle, 11.07.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. AP9814D-W1**

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004

Halle, 11.07.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. AP9814D-W1**

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006

Halle, 11.07.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. AP9814D-W1**

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 007



Bild Nr. 008

Halle, 11.07.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. AP9814D-W1**

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Halle, 11.07.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. AP9814D-W1**

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 011



Bild Nr. 012

Halle, 11.07.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. AP9814D-W1**

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 013



Bild Nr. 014

Halle, 11.07.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. AP9814D-W1**

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 015



Bild Nr. 016

Halle, 11.07.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. AP9814D-W1**

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 017



Bild Nr. 018

Halle, 11.07.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. AP9814D-W1**

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 019



Bild Nr. 020

Halle, 11.07.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. AP9814D-W1**

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 021



Bild Nr. 022

Halle, 11.07.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. AP9814D-W1**

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 023



Bild Nr. 024