

09.09.2022

## Bewertungsgutachten

**LRABHS-146**

**Kompressor**

CS Auktionen GmbH

Blankreutestraße 29

79108 Freiburg

Fon: +49 (0) 761 / 15 15 53 08

Fax: +49 (0) 761 / 15 15 53 07

E-Mail: [vertrieb@csauktionen.de](mailto:vertrieb@csauktionen.de)

### Artikelbeschreibung

---

Hersteller: Blitz  
Typ / Verkaufsbezeichnung: M20A  
Art: Kompressor  
km-Stand / Betriebsstunden:  
Baujahr: 1955  
Tag der Erstzulassung:  
FIN / SN:  
Kraftstoff- / Antriebsart:  
Emissionsklasse:  
Leistung (kW):  
Hubraum (cm<sup>3</sup>):  
Leergewicht (kg):  
Gesamtgewicht (kg):  
Nutzlast (kg):  
Nutzinhalt m<sup>3</sup>:  
Türen:  
Sitzplätze:  
Unfallfrei:  
Farbe: grau  
Fälligkeit der HU:  
Schlüssel:  
Bereifung:  
Profiltiefe VA / HA (mm):  
Maße (LxBxH) in mm:  
Anzahl der Vorbesitzer:

**Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.**



**CS Auktionen GmbH | Blankreutestraße 29 | 79108 Freiburg**

Fon: +49 (0) 761 / 15 15 53 08 | Fax: +49 (0) 761 / 15 15 53 07 | E-Mail: [vertrieb@csauktionen.de](mailto:vertrieb@csauktionen.de)

Geschäftsführer: Dominik Lakins

Amtsgericht Freiburg im Breisgau | HRB 712093 | Ust.-IdNr. DE 296855194

### **Wertbeeinflussende Faktoren**

---

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- stark rostig
- Funktion konnte nicht geprüft werden

### **Wertsteigernde Faktoren**

---

- + Ansaugleistung/min.: 170
- + PS: 1,5



**CS Auktionen GmbH | Blankreutestraße 29 | 79108 Freiburg**

Fon: +49 (0) 761 / 15 15 53 08 | Fax: +49 (0) 761 / 15 15 53 07 | E-Mail: [vertrieb@csauktionen.de](mailto:vertrieb@csauktionen.de)

Geschäftsführer: Dominik Lakins

Amtsgericht Freiburg im Breisgau | HRB 712093 | Ust.-IdNr. DE 296855194

Fotos



**CS Auktionen GmbH | Blankreutestraße 29 | 79108 Freiburg**

Fon: +49 (0) 761 / 15 15 53 08 | Fax: +49 (0) 761 / 15 15 53 07 | E-Mail: [vertrieb@csauktionen.de](mailto:vertrieb@csauktionen.de)

Geschäftsführer: Dominik Lakins

Amtsgericht Freiburg im Breisgau | HRB 712093 | Ust.-IdNr. DE 296855194

### **Begutachtungshilfsmittel**

---

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.  
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

### **Probefahrt / Probelauf:**

---

### **Sonstiges:**

---

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen. Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o.g. Produktbeschreibung (inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

