

KFZ-SV-Büro Kühn, Westlandstr. 19, 31582 Nienburg

Finanzamt Nienburg
z.Hd. Frau Schlenkrich
Schloßplatz 10
31582 Nienburg

Nienburg, 15.11.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KK2210597

Wertanalyse / Kurzbewertung

Betreff: Wertanalyse / Kurzbewertung

Auft.-Datum:	19.09.2022	Auftraggeber:	Finanzamt Nienburg
Bes.-Datum:	25.10.2022 14:00	Bes.-Ort:	NAD Autodienst in Nienburg GmbH
Besichtigt von:	KFZ- Sachverständiger Karsten Kühn		Bergstr. 8 31582 Nienburg, Weser

Zusammenfassung der Wertanalyse

LKW, Kofferaufbau
MAN, L 2000, 8.224 LC
FIN: WMAL211062G118473
Amtl. Kennzeichen: ohne

Marktwert	2.000,00 EUR
Besteuerung	regelbesteuert

Kfz-Sachverständigenbüro
Kühn
Westlandstr. 19 - 31582 Nienburg

Tel. (0 50 21) 88 09 05 50
Fax (0 50 21) 88 09 05 55
Mobil (01 74) 162 26 22
Info@kfz.sv.kuehn.de

Betreiberbindung: Sperkassu Nienburg - BK; NOLAD21NB - IBAN: OF 04 2565 0100 0000 204496 - USt-ID-Nr. DE 258 349 411



Von der IFK Hannover
öffentlich bestellbar
und anerkannter
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden
und -bewertungen



BVSK

Bundesverband der freiberuflichen
und unabhängigen Sachverständigen
für das Kraftfahrzeugwesen e.V. BVSK



Von IfS GmbH zertifizierter
Sachverständiger IfS 7er
für Kfz-Schäden und -bewertung



Classic Data
Bewertungsportal

Nienburg, 15.11.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KK2210597

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen:	ohne		
Fahrzeugart:	LKW		
Aufbau:	Kofferaufbau		
Fabrikat:	MAN		
Typ / Untertyp:	L 2000 8.224 LC		
Fzg.Ident.-Nummer:	WMAL211062G118473		
Baujahr:	1997		
Erstzulassung:	01.03.1997		
Motorart:	Diesel		
Getriebe:	Schaltgetriebe		
Leistung in kw:	162		
Hubraum in ccm:	6871		
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen:	2 / 1		
Anzahl der Vorbesitzer:	unbekannt		
Laufleistung in km abgelesen:	315591		
Laufleistung in km geschätzt:	315591		
Gesamtmasse in kg:	7.500		
Bereifung:	v.l.	7,0 mm	225/75 R 17,5
	porös		Sava
	v.r.	7,0 mm	225/75 R 17,5
	porös		Sava
	h.r.a.	5,0 mm	225/75 R 17,5
	porös		Sava
	h.r.i.	5,0 mm	225/75 R 17,5
	porös		Sava
	h.l.i.	5,0 mm	225/75 R 17,5
	porös		Sava
	h.l.a.	5,0 mm	225/75 R 17,5
	porös		Sava
Allgemeinzustand:	sehr schlecht		
Besichtigungszustand:	unzerlegt		
Farbe / Lackart:	blau / uni 2K		
Ausstattung:	Man L2000 8.224 LC Radstand 4900mm Überhang 2450 mm Schaltgetriebe Typ 4106 Motortyp D0826LFL03 Federung Blatt/Blatt		

Nienburg, 15.11.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KK2210597

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Vorderachse V9-42L-03
Hinterachse HY-0855-01
Kofferaufbau
Meiler Hubfix Ladebordwand

Ist-Zustand:

Keine Fahrzeugpapiere vorhanden,
stark verbrauchtes Fahrzeug,
stark verbrauchter Kofferaufbau,
Ladebordwand defekt,
starke Korrosionsschäden,
das Fahrzeug wurde zum Abstellplatz gefahren

Notwendige Arbeiten:

Komplett Überholung,
Beschaffung Fzg.-Papiere.

Bemerkungen:

Technische Angabe nach Ermittlung
Keine Haftung für fehlerhafte Daten, Zahlen, Werte,
Ausstattungen, Schadenhöhen,
Schadenerweiterungen, Alt- und Vorschäden sowie
Elektronik-Schäden.



Nienburg, 15.11.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KK2210597

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 19.09.2022 wurde eine Weranalyse zur Beweissicherung und Wert für das Fahrzeug bezogen auf den 25.10.2022 erstellt. Der Auftrag wurde schriftlich erteilt vom Finanzamt Nienburg.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 25.10.2022, durch den Sachverständigen Karsten Kühn.

Anwesenheit bei der Besichtigung

Bei der Besichtigung des Fahrzeugs war der Fahrzeughalter nicht anwesend.

Fahrzeugidentität

Zur Datenaufnahme lag ein Bericht zur Hauptuntersuchung vom Juli 2009 vor. Die an der Karosserie angebrachte Fahrzeug-Identifikations- Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen. Übereinstimmung wurde festgestellt.

Fahrzeugwerte

Marktwert 2.000,00 EUR

Der Marktwert beziffert den gegenwärtigen Wert des Fahrzeuges am Markt, d.h. für dieses Fahrzeug würde zum jetzigen Zeitpunkt der als Marktwert geschätzte Betrag beim An- bzw. Verkauf bezahlt bzw. erzielt werden. Es handelt sich dabei in der Regel um den Durchschnittspreis.

Der Auftraggeber wurde auf folgende Punkte hingewiesen:

- Die Wertanalyse ist eine grobe äußere Inaugenscheinnahme durch das oben genannten Kfz-Sachverständigenbüro. Eine technische Untersuchung des Fahrzeuges erfolgt nicht, insbesondere erfolgt keine Probefahrt, Motorenprüfung oder Verifizierung der Fahrzeughistorie.
- Die Wertanalyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mängel, die bei einer detaillierten Fahrzeugüberprüfung möglicherweise erkennbar würden, können versteckt vorhanden sein.
- Eine detaillierte Fahrzeugüberprüfung kann zu einem anderen Wertergebnis führen.

Die Wertanalyse basiert auf die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Angaben und Unterlagen. Sämtliche dem Auftraggeber bekannten Mängel an dem Fahrzeug sind dem Gutachter mitzuteilen.



Nienburg, 15.11.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KK2210597

Die Tatsachenfeststellung und abschließende verantwortliche Ausarbeitung der Wertanalyse erfolgte durch den unterzeichnenden Sachverständigen.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgte durch den Kfz- Sachverständigen Herrn Karsten Kühn. Der unterzeichnende Sachverständige hat die Feststellungen einer formalen und inhaltlichen Prüfung unterzogen.

Mit der Unterschrift wird die neutrale und unabhängige Erstellung der Wertanalyse versichert.

Nienburg, den 15.11.2022

Nienburg, 15.11.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KK2210597

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Kfz-Sachverständigenbüro
KÜHN
Westthyrstr. 19 · 31582 Nienburg

Tel. (0 50 21) 89 69 05 50
Fax (0 50 21) 88 69 05 55
Mobil (01 74) 162 26 22
info@kfs-kuhn.de

Bankverbindung: Sparkasse Nienburg · BIC: SOLAD3331NIB · IBAN: DE 94 2669 0106 0000 214486 · GLK: 16, Nr. DE 253 349 411



Von der IFA Hannover
öffentlich bestellt
und vereidigter
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden
und -bewertungen



BVSK

Bundesverband der freiberuflichen
und unabhängigen Sachverständigen
für das Kraftfahrzeugwesen e.V. (BVSK)



Von IfS GmbH zertifizierter
Sachverständiger (IfS-Zert)
für Kfz-Schäden und Bewertung



Classic Data
Bewertungssoftware

Nienburg, 15.11.2022


Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KK2210597

Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Nienburg, 15.11.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KK2210597

Bild Nr. 005





Bild Nr. 006



Nienburg, 15.11.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KK2210597

Bild Nr. 007





Bild Nr. 008



Kfz-Sachverständigenbüro
KÜHN
Westlandstr. 19 · 31582 Nienburg

Tel. (0 50 21) 88 69 05 50
Fax (0 50 21) 88 69 05 55
Mobil (01 74) 162 26 22
Info@kz-so-kuehn.de

Bankverbindung: Sparkasse Nienburg · BIC: NOLADE21NID · IRAN: DE 94 2505 0106 0000 214486 · USt-Id.-Nr. DE 259 319 411



Von der IFK Hannover
öffentlich bestellbar
und vereidlichter
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden
und -bewertungen



BVSK

Dienstverband der freien
und unabhängigen Sachverständigen
für die Kraftfahrzeuge des e.V. - BVSK



Vom IfS GmbH zertifizierter
Sachverständiger (IfS-Zert)
für Kfz-Schäden und -Bewertung



Classic Data
Bewertungspartner

Nienburg, 15.11.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KK2210597

Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Nienburg, 15.11.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KK2210597

Bild Nr. 011





Bild Nr. 012



Nienburg, 15.11.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KK2210597

Bild Nr. 013




Bild Nr. 014



Nienburg, 15.11.2022

Bei Rückfragen bitte angeben:

Nr. KK2210597

Bild Nr. 015




Bild Nr. 016



Nienburg, 15.11.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KK2210597

Bild Nr. 017





Bild Nr. 018



Nienburg, 15.11.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KK2210597

Bild Nr. 019




Bild Nr. 020



Kfz-Sachverständigenbüro
Kühn
Wiesendahlb. 19 • 41562 Nienburg

tel. (0 50 21) 88 09 05 30
fax (0 50 21) 88 09 05 55
Mobil (01 74) 162 70 22
info@kfz-av-kuehn.de

Bankverbindung: Sparkasse Nienburg • BIC: SOLN033INIB • IBAN: DE 94 2065 0106 0000 221105 • GLS: N.N. DE 253 340 411



Von der IHK Hannover
öffentlich bestellt
und vereidigt
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden
und -bewertungen



BVSK

Bundesverband der freiberuflichen
und unabhängigen Sachverständigen
für das Kraftfahrzeugwesen e.V. BvSK



Von IFS GmbH zertifizierter
Sachverständiger (IFS Zer) für
Kfz-Schäden und -bewertung

Seite 15 von 15



Classic Data
Reinhold Gumpert