

Kraftfahrwesen

BFV57

12.12.2022

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Ford Fiesta 1.5 TDCi Trend		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-5379	Erstzulassung:	18.11.2016
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. SCHRÄGHECKKLIMOU- SINE	Gesamtfahrleistung: (km)	98630
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	55 kW / 1499 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	8566 / BGG000681
Herstellerfarbbezeichnung:	Magnetic-Grau (Metallic)	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Grau	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	11.2023
Bereifung: (Größe)	195/55R15	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	2 / 4 / 4 / 5	Inspektion:	nach Anzeige, spät.: 03/2023
Reserverad:	Pannenset	CO2-Emission:	94 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) besteht aus: Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter vorn
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS) besteht aus: Knieairbag Fahrerseite, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, Seitenairbag vorn, 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 55 kW TDCi KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer Projektionslinsen-Design besteht aus: Tagfahrlicht LED
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stahlfelgen 6x15
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wärmeschutzverglasung
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig) besteht aus: Audiobedienung am Lenkrad, 6 Lautsprecher, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle, AUX-IN-Anschluss, USB-Anschluss
- Easy-Driver-Paket besteht aus: Außenspiegel elektr. anklappbar, Parkpi-lotsystem vorn und hinten
- Klimaanlage
- Kopfstütze hinten mitte
- Metallic-Lackierung
- Winter-Paket besteht aus: Frontscheibe heizbar, Sitzheizung vorn
- Winterbereifung Dunlop auf Stahlfelge, 175/65R14 82T M+S, DOT1920, 5/5/6/6 mm

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und leistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- ein Sommerreifen drucklos
- eine Stahlfelge leicht deformiert
- Aufsetzschaden Unterboden, 2 Streben leicht deformiert
- Hinterachsbuchsen stark korrodiert
- Stoßfängerverkleidung vorn eingerissen, mehrere Lackschäden
- Kühlergrill unten gebrochen
- 4 größere Dellen / Deformationen Dach (Sturmschaden)
- Delle Tür hinten rechts
- Dellen Tür vorn links innen
- Einstiegsbereich hinten links stark zerkratzt

- Stoßfängerverkleidung hinten links steht ab
- 2 Brandlöcher Sitzflächenbezug Fahrersitz
- Lackabplatzer Türkanten
- Radkappen zerkratzt
- mehrere kleinere Dellen und Lackkratzer ringsum
- Himmel innen und Verkleidungen verschmutzt
- beginnende Korrosion Unterboden, Abgas- und Bremsanlage
- Batterie schwach

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- letzter Service bei 87.865 km in 03/2022 durchgeführt

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

3.075 €

i. Worten:

dreitausendfünfundsiebzig Euro

Standort:	Hauptzollamt Magdeburg Ihleburger Straße 4 39126 Magdeburg
Ansprechpartner:	Herr Gente
Telefon: / E-Mail:	+49 (0) 391/5074-1229 / stefan.gente@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.