



1. März 2024

## Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / KFZ bis 24 Monate

<b>Fahrzeugbezeichnung</b>	<b>VW Passat Variant „Business“ 2.0 TDI SCR</b>		
		<b>Erstzulassung</b>	<b>11.05.2022</b>
<b>Fahrzeugart</b>	<b>PKW Kombi</b>	<b>Gesamtfahrleistung (km)</b>	<b>37.087</b>
<b>Klimaanlage</b>	<b>Ja</b>	<b>Leistung / Hubraum</b>	<b>110 KW/ 1968 ccm</b>
<b>Kraftstoffart</b>	<b>Diesel</b>	<b>Getriebeart</b>	<b>Automatik 7G-DSG</b>
<b>Partikelfilter</b>	<b>Ja</b>	<b>Fahrzeug-Ident.-Nr.</b>	<b>WVWZZZ3CZNE066581</b>
<b>Art der Lackierung</b>	<b>Perleffekt</b>	<b>Typschlüssel</b>	<b>0603 / BQS022033</b>
<b>Herstellerfarbbezeichnung</b>	<b>Deep Black</b>	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1</b>	<b>36AP</b>
<b>Sitzbezüge: Mat. / Farbe</b>	<b>Titanschwarz/Titan- schwarz/Titanschwarz</b>	<b>Nat. Emissionsklasse (14)</b>	<b>Euro 6; WLTP; AP; PI/CI; M, N1 I</b>
<b>Anzahl der Türen</b>	<b>4/5</b>	<b>HU/AU</b>	<b>05.2025</b>
<b>Reifen-/Radkombination</b>	<b>215/60 R16 (Alufelgen)</b>	<b>Unfallfrei</b>	<b>Ja</b>

### Serienausstattung u.a.:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite; Kopf-Airbag-System inkl. Seitenairbag vorn
- Ambientebeleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- u. beheizbar
- Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Bremsassistent
- Elektr. Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumabdeckung u. Abtrennung (Netz u. Rollo)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- ISOFIX-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage „Climatronic“ mit Aktiv-Kombifilter
- Kopfstützen hinten, 3-fach
- LED-Scheinwerfer
- Leichtmetallräder 16 Zoll
- Lenksäule (Lenkrad) mech. verstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionslenkrad in Leder mit Schaltwippen
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Park-Distance-Control, vorn u. hinten / Rückfahrkamera
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Reifen-Reparatur-Kit
- Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt und umklappbar, Durchladeeinrichtung
- Schlüsselloses Startsystem „Keyless Start“ mit Safe-Sicherung
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitze vorn höhenverstellbar, Komfortsitze
- Textilfußmatten
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Verbandtasche u. Warndreieck
- Vorbereitet für „We Connect“ und „We Connect Plus“
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Warnweste für Fahrer
- Wegfahrsperrung elektronisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung (u.a.):

- „Business Premium“-Paket inkl. Navigationssystem „Discover Media“ inkl. „Streaming & Internet“
- Diebstahlwarnanlage
- ergoComfort-Sitz mit elektrischer 14-Wege-Einstellung, Memory- u. Massagefunktion auf der Fahrerseite
- Fernlichtregulierung „Light Assist“
- Knie-Airbag auf Fahrerseite; Seitenairbags und Gurtstraffer für äußere Rücksitze
- Perleffekt-Lackierung
- Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent „Side Assist“
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG
- 4 Winterkomplettträger Stahl, AirStop®- Winterreifen 215/60 R16 mit Radvollblenden, zusätzlich

### **Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:**

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/Kfz bis 24 Monate entsprechenden alters- u. laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren (z. B. Steinschläge, Kratzer, Dellen etc.) auf. Bei der Besichtigung wurden insbesondere folgende Mängel festgestellt:

- Kotflügel vorne links – leichter Steinschlag
- Tür vorne links – Türkante Kratzer (s. Foto 9)
- B-Säulenverkleidungen außen der Türen vorn u. hinten: Leichte Kratzer u. Lackschlieren.
- Fahrzeugfront, Motorhaube u. Windschutzscheibe: Steinschläge.
- Heckklappe Kratzer
- Seitenwand hinten rechts Kratzer (s. Foto Nr.: 10)
- Tür hinten rechts Kratzer (s. Foto Nr.: 11)
- Türeinstiege Kratzer
- Heckklappenverkleidung innen: Leichte Schürfspuren.
- Stoßfänger hinten > Ladekante: Leichte Kratzer u. Schürfspuren (s. Foto Nr. 12)

### **Sonstiges:**

- Das Fahrzeug hat die Winterräder montiert, die Sommerräder liegen ungesichert im Kofferraum.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten, nicht aufbereiteten Zustand.
- Nächster Service (Ölwechsel-Service/Inspektion) fällig in 30.000 Km oder in 639 Tagen (Stand 29.02.2024).

Anzahl der Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: Ja

Serviceheft vorh.: Ja (elektr.)

<b>Ansprechpartner Kfz:</b>	0151-15902406 u. 0175-7060427
-----------------------------	-------------------------------

**Es wird angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen. Besichtigung und Abholung nur nach vorheriger Terminabsprache.**