

DEKRA Automobil GmbH
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Der Generalbundesanwalt
Brauerstr. 30
76135 Karlsruhe

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe
Telefon 0721 / 5607-0
Fax 0721 / 5607-60
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com




Bewertungsgutachten

Sonderkennzeichen



FIN W1K2132041B072364

Eigenfahrzeug Ihres Hauses zum Abverkauf
Auftraggeber Der Generalbundesanwalt, Brauerstr. 30, 76135 Karlsruhe
Ihr Auftrag vom 05.03.2024, schriftlich 
1. Besichtigung 11.03.2024 um 08:45 Uhr
Der Generalbundesanwalt, Brauerstr. 30, 76135 Karlsruhe
2. Besichtigung 21.03.2024 um 11:15 Uhr
Der Generalbundesanwalt, Brauerstr. 30, 76135 Karlsruhe

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 11.03.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	29.201,68 EUR	34.750,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	33.697,48 EUR	40.100,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 05.03.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch Frau Ellen, Linsenboz. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 11.03.2024.

Besichtigung

Besichtigung 1 Die Besichtigung erfolgte am 11.03.2024 um 08:45 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei Der Generalbundesanwalt, Brauerstr. 30, 76135 Karlsruhe, im Beisein von Herrn [REDACTED].

Besichtigung 2 Am 21.03.2024 um 11:15 Uhr wurde bei Der Generalbundesanwalt, Brauerstr. 30, 76135 Karlsruhe eine weitere Besichtigung durch Herrn [REDACTED] durchgeführt, im Beisein von Herrn [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war auf Grund von Art und Umfang des Schadens nicht erforderlich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt: 2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 88 µm bis 158 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	DER GENERALBUNDESANWALT BEIM BUNDES, Brauerstr. 30, 76135 Karlsruhe
Sonderkennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	18.05.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	18.05.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 05 / 2025

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	R1ES / E 220 d T 9G-TRONIC Avantgarde
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	2222 / BEG
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2132041B072364
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	147 kW / 1993 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	61.763

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 17 97 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO	S/O	7 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO	S/O	6 mm
2 links	225 / 55 R 17 97 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO	S/O	5 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO	S/O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.08.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Winterradsatz 225/55 R17 97H gem. Ausstattung
Michelin Alpin 5 * MO
Profiltiefe VL 7mm, VR 6mm, HL 5mm, HR 7mm

Serienausstattung

ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen, AdBlue Behälter mit 23,5 l Fassungsvermögen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags links/rechts, Ambientebeleuchtung Premium mit 64 Farben und 3 Farbzonen, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar, Attention Assist, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bordcomputer, Brems-Assistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, EASY-PACK Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, EASY-PACK-Heckklappe, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem und Tieferlegung, Fahrwerk: Luftfederung an der Hinterachse mit Niveauregulierung, Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Einklemmschutz, 4fach, Fußmatten Velours, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Heckscheibenwischer, Innenhimmel in Stoff nevaugrau, KEYLESS-START, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kopfstützen 5-fach für Fahrer und Beifahrer 4-Wege verstellbar sowie im Fond 2-Wege, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder Nappa im

3-Speichen-Design, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole Klavierlackoptik schwarz, Mittelkonsole mit Spontanablage, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation: Festplatten-Navigation, PRE-SAFE-System, Paket: AVANTGARDE Exterieur, Paket: Ablage, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Norwich, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung, Steckdose: 12-V-Steckdose im Laderaum, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell

Sonderausstattung

Adaptiver Fernlicht-Assistent, KEYLESS-GO, Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC, Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l, Lackierung: Metallic, Paket: Aktiv-Multikontursitz-Paket, Paket: Fahrassistenz-Paket, Paket: KEYLESS-GO Komfort-Paket, Paket: MBUX High-End Paket (ohne MBUX Augmented Reality), Paket: Memory, Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera, Paket: Spiegel, Polster: Leder, Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert, Räder: Winterkomplett Räder M+S 4fach 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, Standheizung, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, URBAN GUARD Fahrzeugschutz Plus, Verglasung: Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 18.12.2023 bei Kilometerstand 54.259.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Türeinstieg vorne links verkratzt, smart repair (Bild 5); Motorhaube laufleistungsbedingte Steinschläge, Kratzer, polieren (Bild 6); Dach leichte Kratzer, Steinschläge im vorderen Bereich, auslegen schleifen und polieren, smart repair (Bild 7); Kotflügel vorne rechts leichte Kratzer und ein großer Steinschlag, auslegen schleifen und polieren, smart repair (Bild 8); Stoßfänger hinten viele Kratzer, polieren (Bild 9, 10, 11, 12); Seitenschwellerverkleidung links hinten Kratzer, polieren (Bild 13). Tür vorne links Türkante unten verschrammt, auslegen schleifen und polieren, smart repair (Bild 14).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Türeinstieg hinten links leichte Kratzer, ; Frontbereich laufleistungsbedingte Steinschläge, ; Seitenschwellerverkleidung leichte Kratzer im Einstiegsbereich, ; Tür hinten rechts leichte und kleine Kratzer, ; Seitenwand rechts leichte Kratzer, ; Seitenwand links leichte Kratzer, ; Tür hinten links leichte Kratzer, ; Außenspiegel links und rechts Spiegelkappen leichte Kratzer, ; Kotflügel vorne links Steinschläge und leichte Kratzer, ; Stoßfänger vorne laufleistungsbedingte Steinschläge und leichte Kratzer, ; Unterfahrschutz rechts mittig und links leicht verschrammt, ; Felge glanzgedreht vorne links Steinschläge, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

██████████

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.