

### Fahrzeugbeschreibung Ford Transit 2,2

<b>Fahrzeugtyp</b>	Ford Transit	<b>Leistung/Nenndrehzahl</b>	63 kW/3500 l
<b>Fahrzeugart</b>	LKW geschlossener Kasten	<b>Hubraum</b>	2198 ccm
<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Fahrleistung</b>	184.522 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WF0XXXTTFX8T53984	<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	2.600 kg
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Bereifung (Größe)</b>	195/70 R 15 C Ganzjahresreifen
<b>nat. Emissionsklasse</b>	EURO 4	<b>Reifenprofiltiefe vorne</b>	Ca. 5,5 - 6,0 mm
<b>Getriebeart</b>	Schaltgetriebe	<b>Reifenprofiltiefe hinten</b>	Ca. 4,5 - 5,0 mm
<b>Erstzulassung</b>	09.02.2009	<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb
<b>Sitzplätze</b>	3	<b>Farbe</b>	
<b>Anzahl der Schlüssel:</b>	2, davon einer als Funkfernbedienung	<b>letzte HU</b>	03/2023
<b>Außenfarbe</b>	Polar-Silber	<b>Nächste HU</b>	03/2025
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fensterheber elektrisch</li> <li>• Wärmeschutzverglasung</li> <li>• Umluftschaltung/Heizung</li> <li>• Schiebetür rechts</li> <li>• Verzurrösen im Laderaum</li> <li>• elektr. Differentialsperre (EDS)</li> <li>• Airbag Fahrerseite</li> <li>• ABS</li> <li>• Scheibenbremsen vorne und hinten</li> <li>• Wegfahrsperr</li> <li>• Audiosystem 6000 Radio-CD-Player</li> <li>• Sitzpaket (Fahersit 3-Fach verstellbar)</li> <li>• Beifahrer Doppelsitz</li> <li>• Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung</li> <li>• Tagfahrlicht permanent</li> <li>• Anhängervorrichtung fest</li> <li>• Klimaanlage</li> <li>• Kraftstoff-Wasserheizung (5kW mit Zeitschaltuhr programmierbar)</li> <li>• Doppelflügel Hecktür mit 180 Grad Öffnung</li> </ul>		

- Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle,
- Service-Line-Paket (Sortimo Regalsystem rechts/links, Schraubstock, Entlüftung für Transport von Gasflaschen, Holzboden)

**Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:**

Das Fahrzeug war von Februar 2010 bis März 2023 als Hausmeisterfahrzeug innerorts im Einsatz. Es weist einsatz- und altersbedingte Gebrauchsspuren (Beulen, Schrammen, Korrosion usw.) auf. Das Fahrzeug ist abgemeldet und kann nur bedingt (auf dem Bauhofgelände) Probe gefahren werden. Sämtliche Serviceintervalle wurden immer in einer Fachwerkstatt durchgeführt. Die Vorderreifen sind im April 2023 erneuert worden. Die Hinterreifen sind aus dem Jahr 2016 und müssen erneuert werden.

**Sonstiges:**

Die Fahrzeugbeschreibung erfolgt aufgrund äußerer Inaugenscheinnahme und anhand der Daten aus den Fahrzeugpapieren/Zulassungsdaten. Es können daraus keine Ansprüche bezüglich des tatsächlichen Zustandes des Fahrzeuges abgeleitet werden. Weitere bisher nicht erkannte Mängel sind nicht auszuschließen.

**Die Besichtigung des Fahrzeuges vor Gebotsabgabe wird ausdrücklich empfohlen!**

Das Fahrzeug wird in dem Zustand versteigert, wie es besichtigt wurde oder hätte besichtigt werden können.

Nach Auktionsende und nach Zahlungseingang erfolgt die Übergabe am Standort des Fahrzeugs. Die Bezahlung und die Abholung müssen innerhalb von zehn Tagen nach Auktionsende erfolgen. Bei Fristüberschreitung wird ein Standgeld von 10,00 EUR/Tag fällig. Sollte das Fahrzeug nicht bezahlt und abgeholt werden, wird es erneut versteigert und ggf. Schadenersatz gefordert.

Mehrwertsteuer ist nicht ausweisbar.

Wallenhorst, den 11.03.2024

Fahrzeugschein:

