

Kraftfahrwesen

BFV54

17.01.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	VolkswagenPassat Variant 2.0 TDI Comfortline		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-5507	Erstzulassung:	30.05.2012
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	Gesamtfahrleistung (Km):	244200
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	125 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0603 / AYN000671
Herstellerfarbbezeichnung:	Reflexsilber Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35F0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	06.2025
Bereifung: (Größe)	205/55 R16 M+S	Unfallfrei:	Unfallfahrzeug
Reifenprofiltiefe (mm):	5/5/5/5	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	139 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

- Business-Paket
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Nebelscheinwerfer und statisches Kurvenlicht
- Reflexsilber Metallic
- Standheizung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein ehemaliges Sondereinsatzfahrzeug. Durch den intensiven Gebrauch sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Lack und Innenraum in einem Alters- und nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem Privatmarkt entspricht. Motor und Getriebe sind Öl feucht.
- Rückbauspuren dienstlicher Einbauten am Fahrzeug rundum. Löcher in der Mittelkonsole und Handschuhfach. Rückbauspuren im Kofferraum vorhanden.
- Der Innenraum ist verbraucht. Verkleidungsteile sind lose, beschädigt oder fehlen. Die Polster sind verschlissen, beschädigt und weisen Flecken auf. Das Lenkrad ist abgegriffen.
- Die Motorkontrolllampe ist aktiv. Motor ruckelt. Kühlflüssigkeit fehlt. Eine Diagnose in der Werkstatt wurde nicht durchgeführt.
- Der Partikelfilter ist defekt und muss erneuert werden.
- Steinschläge befinden sich an der Fahrzeugfront und Windschutzscheibe. Steinschläge mit Rissbildung sind vorhanden. Die Frontscheibe muss erneuert werden.
- Das Fahrzeug wird als Ersatzteilträger/Bastlerfahrzeug angeboten.
- Die Bremsanlage an der Vorderachse und Hinterachse ist aufgrund der langen Standzeit korrodiert und muss erneuert werden.
- Der Dachhimmel ist verschmutzt. Die Türkanten sind abgeschlagen. Die Einstiege weisen Kratzer, Schrammen, Lackschäden und Dellen auf.
- Ein Unfallschaden befindet sich am Stoßfänger hinten rechts und am Kotflügel, Stoßfänger vorne rechts.
- Reparierter Unfallschaden vorhanden.

- Korrosion ist an mehreren Stellen der Karosserie vorhanden.
- Kratzer, Dellen, Schrammen und Beschädigungen befinden sich an der gesamten Karosserie.
- Mehrere Beschädigungen am Stoßfänger vorne und hinten.
- Die Starterbatterie ist defekt.
- Das Fahrwerk an der Vorderachse und Hinterachse ist verschlissen.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit und nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: nein

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

4.250 €

i. Worten:

viertausendzweihundertfünfzig Euro

Standort:	Moltkestraße 72, 76133 Karlsruhe
Ansprechpartner:	Herr Zirk
Telefon: / E-Mail:	0721-9729-208

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.