



Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Ausstattung:

Fz.-Länge: 5013 mm, Fz.-Breite: 1840 mm, Fz.-Höhe: 1940 mm, Leermasse: 2145 kg, zulässige Gesamtmasse: 2800 kg, Standheizung: ja, Klimaanlage: ja, Lexanverglasung: ja, angetriebene Achsen: 2

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Aufgrund längerer Standzeiten können weitere Mängel/Schäden nicht ausgeschlossen werden.
- Anhängerkupplung
- Fahrschuldoppelbedienung (Funktion nicht geprüft)
- Inspektion mit Zahnriemenwechsel fällig
- Motorölverlust am Ölfilter
- Abgasanlage undicht
- Klimakompressor defekt
- Ankerschutzbleche Vorderachse durchrostet
- Bremse Vorderachse verschlissen
- Lüfterwiderstände abgerostet
- Schweller vorne links durchgerostet
- Stilllegung am 24.01.2024, Besichtigung am 22.01.2024, letzte Fahrt: 12.07.2023

Sonstiges:

- Für die Zulassung des Fahrzeuges ist ggf. ein Gutachten gem. § 21 StVZO erforderlich
- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Begutachtung **nicht fahrbereit**
- Die gesetzlich vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenstände sind bei Abholung mitzuführen
- Termine zur Fahrzeugbesichtigung/Abholung des Kfz sind mit dem Ansprechpartner zu vereinbaren

Unfallschaden:

nein

Festgesetztes Mindestgebot:

1000 € ohne MwSt. (in Worten Eintausend Euro)

Informationen zum Fahrzeug erteilt:

Ansprechpartner: **Herr Wiencke / Herr Schäfer**
Telefon: **04541 – 805 - 5231**

Standort des Fahrzeuges

Dienststelle **Bundespolizeiabteilung Ratzeburg**
Straße **Mechower Str. 6**
PLZ und Ort **23909 Ratzeburg**