

Kraftfahrwesen

BFV62

23.02.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>VolkswagenPassat 2.0 TDI Trendline</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-6998	<b>Erstzulassung:</b>	28.02.2010
<b>Fahrzeugart:</b>	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	205354
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	125 kW / 1968 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebearart:</b>	Automatikgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	0603 / AYN000798
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Light Brown Metallic	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	35F0
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / Schwarz	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	04.2024
<b>Bereifung: (Größe)</b>	205/55R16	<b>Unfallfrei:</b>	nein
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	6 4 4 6	<b>Inspektion:</b>	durchgeführt 12.2022 bei km- Stand: 193854
<b>Reserverad:</b>	ohne	<b>CO2-Emission:</b>	136 g/km

### Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung

### Sonderausstattung:

- Gittertrennwand zum Gepäckraum
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- ParkPilot
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Standheizung mit Funkfernbedienung (ohne Funktion)
- Winterpaket

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Anschlagstellen an den Türkanten, Kratzer in den Einstiegen;
- Diverse Dellen und Kratzer am gesamten Fahrzeug (Karosserie und Anbauteile), u.a. Türe vorne rechts beschädigt;
- Sitzpolster und Innenverkleidungen verschmutzt/verkratzt/beschädigt;
- Steinschlagschäden im Frontbereich und Windschutzscheibe;
- Kratzer an Stoßfänger vorne und hinten, sowie Ladekante hinten (Parksensor hinten fehlt);
- mehrere reparierte Unfallschäden;
- Standheizung ohne Funktion;

### Sonstiges:

- Ehemaliges Einsatzfahrzeug der Zollverwaltung (zivil), ggf. Hundefahrzeug (Geruch); Rückbauspuren zollspezifischer Einbauten am Fahrzeug innen (u.a. Löcher in der Armaturentafel, Mittenkonsole,...), zusätzliche Antennen, -löcher auf/im Dach, durch den Rückbau elektronischer können Fehlfunktionen nicht ausgeschlossen werden, eine Funktionsprüfung konnte nicht durchgeführt werden;
- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Vor der Wiederzulassung im Geltungsbereich der StVZO ist die Abnahme durch eine amtlich anerkannte Überwachungsorganisation (TÜV, DEKRA o.ä.) erforderlich.
- Die Begutachtung fand im Freien statt, bedingt durch Regen/Schneefall/Lichtverhältnisse können weitere Schäden (Kratzer/Dellen/Beschädigungen) nicht ausgeschlossen werden;
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.

- 4 Winterreifen 205/55R16 auf Stahlfelgen, 6 4 4 6 mm, Produktionsjahr 2018/2022, am Fahrzeug montiert;
- 4 Sommerreifen 205/55R16 auf Stahlfelgen, 6 5 5 6 mm, Produktionsjahr 2019/2022, liegen im Fahrzeug;
- Durch längere Standzeit und Kälte/Hitze kann die Starterbatterie (tief-) entladen, die Bremsen korrodiert sein;
- Das Fahrzeug steht im Freien.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: nein

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**2.990 €**

**i. Worten:**

**zweitausendneunhundertneunzig Euro**

<b>Standort:</b>	Hauptzollamt Singen Maggistr. 3 78224 Singen
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Häringer / Frau Decker
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	07731/8205-4192 / -4143 / kfz.hza-singen@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.