

Firma Bernd Bischoff·Dresdenerstr.3·46238 Bottrop

Firma
Emschergenossenschaft
Kronprinzenstr. 24
45128 Essen

Bottrop, den 19.02.2024

Bewertung

AT1224_0402

Bei Rückfragen bitte angeben

Betrifft : **Fahrzeugbewertung zur Aussonderung /
zum Einstellen in die Zoll Auktion**

Fahrzeughalter : Emschergenossenschaft
Kronprinzenstr. 24, 45128 Essen

Hersteller : Skoda
Typ : Octavia II
Fahrgestell Nr. : TMBKS61Z882209487
Auftrag vom : 16.02.2024
Besichtigungsdatum / -ort : 16.02.2024 / In der Welheimer Mark 190, 46238 Bottrop
Besichtigt durch : SV Bernd Bischoff
Anwesend : Herr Allissat

Am 16.02.2024 wurde der Unterzeichner beauftragt, für das nachfolgend beschriebene Fahrzeug eine Beschreibung nebst einer Werteinschätzung zum Zwecke des Einstellens auf der Auktionsplattform vom Zoll zu fertigen. Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte am 16.02.2024 auf dem Gelände In der Welheimer Mark 190, 46238 Bottrop.

Zusammenfassung der Bewertung

Händlerereinkaufswert (mit MwSt.)

EUR 2.300,00

Gutachternummer: AT1224_0402

Bernd Bischoff

Bernd Bischoff

Dresdener Str. 3 · 46238 Bottrop

Telefon: 017644708064 · E-Mail: info@kfz-gutachten-bot.de

Gutachternummer: AT1224_0402

Datum: 19.02.2024

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeughalter : Firma Emschergenossenschaft
Fahrzeugart : Pkw
Fabrikat : SKODA
Typ / Untertyp : Octavia II (1Z) Lim./Kombi ab 04/04 / Octavia Ambiente
Aufbauart : Kombi
Anzahl Türen : 5
Amtliches Kennzeichen : E - EG 8052
Fahrzeug-Ident-Nummer : TMBKS61Z882209487
KBA-Nummer : 8004ADW

Hubraum / Leistung : 1896 ccm / 77 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart : Diesel mit Katalysator / 4-Zylinder / Reihe
Abgascode : EU4
Getriebe : Manuell
Plätze : 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutz.- / : 1535 kg / 2120 kg / 585 kg
Auflast
Länge / Breite / Höhe : 4572 mm / 1769 mm / 1495 mm
Reifendimension : 195/65 R 15 H / 195/65 R 15 H
Reifenfabrikat : Continental / Continental
Reifenart : Allwetter / Allwetter

←
Profiltiefe in (mm) : 

Reifenzustand : verschlissen
Anzahl der Achsen : 2
Radstand 1. zu 2. Achse : 2578 mm

Erstzulassung : 20.10.2008
Letzte Zulassung : 10.04.2012
Nächste HU : 08 / 2024

Laufleistung abgelesen : 209.856 km
Laufleistung angegeben : 209.856 km
Laufleistung geschätzt : 209.856 km

Lackart : Reflexsilber metallic (A7W) / Metallic (2Schicht)
Lackzustand : mäßig
Fahrzeugzustand : normal gepflegt
Innenraumzustand : Gepflegt

Serienausstattung : Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Hill Hold Control
(Berganfahrkontrolle), Beleuchtetes Handschuhfach,

Gutachternummer: AT1224_0402

Bernd Bischoff

Bernd Bischoff

Dresdener Str. 3 · 46238 Bottrop

Telefon: 017644708064 · E-Mail: info@kfz-gutachten-bot.de

Gutachternummer: AT1224_0402

Datum: 19.02.2024

Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Servolenkung, elektromechanisch, Klimaanlage "Climatic", Wegfahrsperr, Kopfstützen (5) vorne und hinten, Einparkhilfe hinten, elektronisch, Radiozubehör: Line-In-Audioanschluss (AUX-Buchse), Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel, Leseleuchten vorn, Fensterheber elektrisch vorn, Sicherheitsgurte Octavia, Sitz: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar, Dieselpartikelfilter, Sicherheitsleuchten in den Vordertüren, Lenkrad: höhen- und längseinstellbar, Steckdose 12 V im Gepäckraum, Ablagen Octavia, ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm inklusive EDS, HBA und DSR, Airbag, Kopfairbags, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, Gepäcknetz im Kofferraum, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Drehzahlmesser, Türverriegelung u. Warnblickanlage bei Unfall, Airbag, Beifahrerairbag abschaltbar, ABS, Getönte Scheiben mit eingelasertem FIN-Code auf jeder Scheibe, Räder: Stahl 6J x 15, Dritte Bremsleuchte, Verzurrösen im Gepäckraum, Heckscheibe beheizbar, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Multifunktionsanzeige (Bordcomputer) im Drehzahlmesser, Dachreling, Allrad Permanent, ISOFIX-Verankerung für zwei Kindersitze, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Pollenfilter, Fahrwerk: Schlechtwegepaket, Radiovorbereitung, Radio: Musiksystem "Melody", Antriebsschlupfregelung (ASR), Lendenwirbelstütze für die Vordersitze, Polster: Stoff, Uhr-Digital, Abgas-Rückführung, Nebelscheinwerfer, Airbag, Seitenairbags vorne, Räder: Reserverad vollwertig, Außenspiegel (2) elektrisch einstell- und beheizbar, Lackierung: Uni, Räder: Radzierblende für Stahlfelgen, Mittelarmlehne vorn inklusive großer Jumbo-Box, Rücksitzbank 1/3 zu 2/3 geteilt, umklappbar, MSR (Motorschleppmomentregelung).

Sonderausstattung

: Gepäcknetztrennwand, Telefon: Telefonfreisprecheinrichtung mit Bluetooth-Funktion, Lackierung: Metallic / Perleffekt,

Gutachternummer: AT1224_0402

Delphi DS150E (New VCI) | 2015 Release 3 (2.15.3.0)

1



Kfz Sachverständigenbüro Bernd Bischoff



Adresse: Dresdener Str. 3
Postleitzahl: 46238 Bottrop
Telefon: 02041/4627308
Fax: 02041/4627206
E-Mail: info@kfz-gutachten-bot.de
Homepage: www.kfz-gutachten-bot.de

Mechaniker: Bernd Bischoff
Datum: 16.02.2024
Reg.Nr.: E - EG 8052
VIN: TMBKS61Z882209487
Kilometerzählerstellung: 209856
Fahrzeug: Škoda - Octavia II [04-09] - 2008

Fehlercodes

Diesel (BLS - TDI - MT/AT)

DTC	Beschreibung
P161A	- Glühkerze Zylinder 1, Stromkreis offen - Permanent

Instrument (Instrument - Diagnose)

DTC	Beschreibung
	Keine Fehlercodes

Klima (Klimaregelung - Climatic)

DTC	Beschreibung
	Keine Fehlercodes

Wegfahrsperr (Wegfahrsperr - Diagnose)

DTC	Beschreibung
	Keine Fehlercodes

SRS (Airbag - Diagnose)

DTC	Beschreibung
	Keine Fehlercodes

Multifunktion (Einparkhilfe - Diagnose)

DTC	Beschreibung
	Keine Fehlercodes

Gutachternummer: AT1224_0402

Delphi DS150E (New VCI) | 2015 Release 3 (2.15.3.0)

2

Multifunktion (Gateway - Diagnose für Daten-Bus)

DTC	Beschreibung
	Keine Fehlercodes

Multifunktion (Komfortsystem - Diagnose)

DTC	Beschreibung
	Keine Fehlercodes

Multifunktion (Lenkhilfe - Diagnose)

DTC	Beschreibung
	Keine Fehlercodes

Multifunktion (Lenkradelektronik - Diagnose)

DTC	Beschreibung
888	- Unknown fault code

Multifunktion (Radio - Diagnose)

DTC	Beschreibung
	Keine Fehlercodes

Multifunktion (Türelektronik - Beifahrertür)

DTC	Beschreibung
	Keine Fehlercodes

Multifunktion (Türelektronik - Fahrertür)

DTC	Beschreibung
	Keine Fehlercodes

Multifunktion (Zentrale Elektronik - Zentrale Elektronik)

DTC	Beschreibung
	Keine Fehlercodes

Gutachternummer: AT1224_0402

Zustandsbeschreibung

Mängel:

- Fehler ESP / ABS
- Glühkerze defekt
- Vorschaden VR
- Lenkrad verschlissen
- Dellen / Kratzer L
- Lackablösung HR

Der Zustandsbericht des Fahrzeugs wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung unter den gegebenen Möglichkeiten nach besten Wissen und Gewissen des Sachverständigen erstellt. Der Bericht begründet weder eine Haftung gegenüber dem Prüfer noch enthält dieser eine Garantiezusage für Käufer bzw. Verkäufer. Die Überprüfung wird grundsätzlich ohne Zerlegungsarbeiten oder Demontage von Teilen durchgeführt. Im Rahmen der Sicht- und Funktionsprüfung an den einzelnen Bauteilen und der Probelauf können nicht alle denkbaren Belastungs- und Betriebszustände erreicht werden und somit können nicht alle evtl. vorhandenen Mängel im Rahmen dieser Untersuchung erkannt werden. Sie sind unter anderem auch von den vorherrschenden Witterungs- und Besichtigungsbedingungen abhängig.

Besichtigungsbedingungen

Das Fahrzeug wurde auf dem Gelände des Auftraggebers besichtigt. Kurze Probefahrt konnte auf dem Parkplatz durchgeführt werden (ohne Auffälligkeiten). Grube oder Bühne standen nicht zur Verfügung. Fahrzeug wurde verschmutzt vorgefunden. Unter den Bedingungen können nicht alle Dellen und Kratzer erkannt werden. Fehlerspeicher wurde ausgelesen. Abgasrelevante Fehler wurden nicht überprüft.

Die Bewertung besteht aus 15 Seiten, die Bildanlage beinhaltet 18 Bilder.

Mit der Unterschrift auf dieser Seite wird die neutrale und unabhängige Erstellung der Bewertung versichert.

Bottrop, den 19.02.2024

Bernd Bischoff
Sachverständiger für Kfz-Schäden und Bewertung (TÜV)
TÜV Rheinland Pers Cert ID 0000039974


Bernd Bischoff
Dresdener Straße 3
46238 Bottrop
Tel.: 02041/4627308
Mobil: 0176/44 70 80 64
www.kfz-gutachten-bot.de



Gutachternummer: AT1224_0402

Fotoanlage



1.) VL



2.) VR



Gutachternummer: AT1224_0402



3.) HR



4.) HL



Gutachternummer: AT1224_0402



5.) Fin



6.) Km Zähler



Gutachternummer: AT1224_0402



7.) Innen VL



8.) Innen HL



Gutachternummer: AT1224_0402



9.) Kofferraum



10.) Nachlackierung VR



Gutachternummer: AT1224_0402



11.) Innenraum VR



12.) Reifen einseitig verschlissen



Gutachternummer: AT1224_0402



13.) Motorraum



14.) Schäden VL



Gutachternummer: AT1224_0402



15.) Fahrertür



16.) Radlauf HL



Gutachternummer: AT1224_0402



17.) Seitenteil HL



18.) Lackablösung HR