

Kraftfahrwesen

BFV77

21.02.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|
| Verkaufsbezeichnung: | Renault Zoe Life mit HV-Mietbatterie | | |
| Amtl. Kennzeichen: | BD16-1553 | Erstzulassung: | 10.04.2015 |
| Fahrzeugart: | Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Schräghecklimousine | Gesamtfahrleistung (Km): | 51947 |
| Klimatisierung: | ja | Leistung: / Hubraum: | 43 kW / 0 cm ³ |
| Kraftstoffart: | Elektro | Getriebeart: | Automatikgetriebe |
| Partikelfilter: | nein | Fahrzeug-Ident-Nr.: | |
| Art der Lackierung: | metallic | Typschlüssel: | 3333 / AZX000152 |
| Herstellerfarbbezeichnung: | BLAU ENERGY | Emissionsschl. Nr. 14.1: | 30ZX |
| Sitzbezüge: (Mat. / Farbe) | Stoff / dunkel | Nat. Emissionsklasse (14): | 459/2012;reine Elektrofz |
| Anzahl der Türen: | 5 | HU: | keine |
| Bereifung: (Größe) | 185/65R15 88T M&S (DOT0621) | Unfallfrei: | nein |
| Reifenprofiltiefe (mm): | 7 / 7 / 7 / 7 | Inspektion: | laut Anzeige |
| Reserverad: | Pannenset | CO2-Emission: | -g/km |

Serienausstattung (Auszug):

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem R-Link mit Touchscreen und Carminat TomTom
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz
- Bordcomputer
- Eco Mode (Fahrmoduswahl)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 43 kW
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- **Fahrzeug mit HV-Miet-Batterie!**
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geräuschsimulator (Außenklang)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) besteht aus: Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik mit Luftfeuchtigkeits- und Sonnenstandssensor
- Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung (Auszug):

- Metallic-Lackierung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- **HV- Mietbatterie lässt sich nicht aufladen. Nach Prüfung durch einen Renault- Vertragspartner ist vermutlich das fahrzeuginterne Ladegerät (Spannungsgleichrichter) defekt / beschädigt**
- Fahrzeugaufbau und Anbauteile mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten mit Lackschäden / Dellen und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Kotflügel mit Dellen / Kratzer / leichten Beschädigungen.
- Felgen / Radzierblenden teilweise mit Kratzern / leichten Beschädigungen / leichte Korrosion.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / leicht verkratzt.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Stoßfänger vorne links mit großem Kratzer.
- Beifahrertür und Tür hinten rechts im Kratzer / Dellen.
- Türgriffe mit Kratzern und Lackschäden

- Einstiege mit Kratzer / Dellen.
- Anhaftung von Kleberesten an Fahrer- /Beifahrertür und Dach.
- Pannenset abgelaufen
- Spaltmaßabweichungen Kotflügel links und rechts.
- Berganfahrhilfe signalisiert Fehlfunktion
- ABS-Kontrollleuchte signalisiert Fehlfunktion

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit und nicht rollfähig.
 - Abgelesene Restreichweite am Besichtigungstag: 0 km.
 - Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
 - Das Fahrzeug steht im Freien, ggf. Vogelkotanhaftungen
 - Herstellerbedingt auffällige Farbunterschiede und Spaltmaßabweichungen zwischen Kunststoff- und Karosserieteilen.
 - Für die Wiederezulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.
 - Letzter Service wurde 05/2023 bei 49014 km durchgeführt.
 - Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
 - Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
 - Sommerräder auf Stahlfelgen 185/65R15 88Q (DOT 0315 & 2019) 5 / 5 / 5 / 5 mm liegen im Kofferraum.
- **Fahrzeug mit HV-Mietbatterie! Bei Fahrzeugerwerb ist der bestehende Mietvertrag für die HV- Mietbatterie zu übernehmen. Hierdurch entstehen monatliche Kosten. Der Akku verbleibt im Eigentum der RCI Banque SA.**

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:

500 €

i. Worten:

fünfhundert Euro

| | |
|---------------------------|---|
| Standort: | Zollfahndungsamt Hamburg Sieker Landstraße 13 22143 Hamburg |
| Ansprechpartner: | Herr Braasch oder Herr Artelt |
| Telefon: / E-Mail: | 040/80003-1323 oder -1324 / - |

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.