

Kraftfahrwesen

BFV65

12.02.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Mercedes-BenzA 250 e (EURO 6d)</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-4983	<b>Erstzulassung:</b>	06.01.2022
<b>Fahrzeugart:</b>	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	21428
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	118 kW / 1332 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Hybr. B/ext.E	<b>Getriebart:</b>	DCT-Doppelkupplungsgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	2222 / AJP00039X
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	MOUNTAINGRAU - MET.	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	36AP
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff u. Kunstleder / dunkel	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	01.2025
<b>Bereifung: (Größe)</b>	205/55R17 91H M+S (DOT 0922)	<b>Unfallfrei:</b>	ja
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	5 / 5 / 6 / 6	<b>Inspektion:</b>	fällig
<b>Reserverad:</b>	ohne	<b>CO2-Emission:</b>	22 g/km

### Serienausstattung (Auszug):

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (Außenound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Hybrid (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimodiasystem MBUX
- Regen-/Lichtsensor
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond

### Sonderausstattung (Auszug):

- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Ausstattungs-Paket: Business besteht aus: Ladekabel für öffentliche Ladesäulen, Vorrüstung car sharing, Public-Charging-Paket, Konnektivitäts-Paket Navigation, Smartphone Integration, Festplattennavigation, aktiver Park-Assistent, Remote & Charging Services Plus, Sitzheizung vorn, Verkehrszeichenerkennung
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- LM-Felgen
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket mit Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket besteht aus: Außenspiegel elektr. anklappbar, Außen-/Innen Spiegel mit Ablendautomatik
- Winter-Komplettreder

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und laufeisungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile teilweise mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Stoßfänger vorn mit Kratzern / leichten Beschädigungen.
- Tür hinten rechts mit kleinen Dellen.
- Kotflügel vorn rechts mit Kratzern / Lackschäden.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten teilweise mit Lackschäden und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Türdichtungen teilweise beschädigt.

- Felgen teilweise mit Kratzern / leichten Beschädigungen.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Heckklappenverkleidung, Dachhimmel, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / verkratzt / leicht beschädigt.
- Laderaumabdeckung beschädigt.
- Inspektion (Service B1) fällig.
- Vogelkotanhaftungen, ggf. Schäden an der Lackierung, am gesamten Fahrzeug vorhanden.

### **Sonstiges:**

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Letzter Service wurde am 21.02.2023 durchgeführt.
- Ein Satz Sommerkompleträder 205/55R17 91W (DOT 4421), Profiltiefe: 5 mm, LM-Räder teilweise mit Kratzern / leicht beschädigt, Nabendeckel fehlen; ungesichert im Fahrzeug.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**23.625 €**

**i. Worten:**

**dreiundzwanzigtausendsechshundertfünfundzwanzig Euro**

<b>Standort:</b>	Hauptzollamt Oldenburg An der Kolckwiese 7 26133 Oldenburg
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Hespers-Meschter
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0441/8009 - 1374 / markus.hespers-meschter@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.