



26. Februar 2024

## Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / KFZ bis 24 Monate

<b>Fahrzeugbezeichnung</b>	<b>Mercedes-Benz GLA 180 „Style“ 7G-DCT</b>		
		<b>Erstzulassung</b>	<b>29.06.2022</b>
<b>Fahrzeugart</b>	<b>PKW</b>	<b>Gesamtfahrleistung (km)</b>	<b>26.406</b>
<b>Klimaanlage</b>	<b>Ja</b>	<b>Leistung / Hubraum</b>	<b>100 KW/ 1332 ccm</b>
<b>Kraftstoffart</b>	<b>Benzin</b>	<b>Getriebeart</b>	<b>Automatik 7G-DCT</b>
<b>Partikelfilter</b>	<b>Ottopartikelfilter</b>	<b>Fahrzeug-Ident.-Nr.</b>	<b>W1N2477841J374465</b>
<b>Art der Lackierung</b>	<b>Uni</b>	<b>Typschlüssel</b>	<b>2222 / ATG000497</b>
<b>Herstellerfarbbezeichnung</b>	<b>Nachtschwarz</b>	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1</b>	<b>36AP</b>
<b>Sitzbezüge: Mat. / Farbe</b>	<b>Ledernachbildung ARTICO / Stoff Bertrix schwarz</b>	<b>Nat. Emissionsklasse (14)</b>	<b>Euro 6; WLTP; AP; PI/CI; M, N1 I</b>
<b>Anzahl der Türen</b>	<b>4/5</b>	<b>HU/AU</b>	<b>06.2025</b>
<b>Reifen-/Radkombination</b>	<b>215/65 R17 (Alufelgen)</b>	<b>Unfallfrei:</b>	<b>Ja</b>

### Serienausstattung u.a.:

- Airbags: Fahrer/Beifahrer, Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Kneebag links, Sidebag vorn
- Aktiver Brems-Assistent
- Aktiver Spurhalte-Assistent
- Armauflage vorn mit Ablagefach
- Außenspiegel elektr. verstell- u. beheizbar
- Digitales Radio
- DYNAMIC SELECT (Fahrmodus-Schalter)
- ECO-Start-Stopp-Funktion
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Erweiterte Funktionen MBUX
- Fensterheber elektrisch vorn u. hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Fußgängerschutz
- Fußmatten Velours
- GPS-Antenne
- Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht
- KEYLESS-GO Start-Funktion
- Klimatisierungsautomatik THERMATIC
- Komfortfahrwerk
- Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten
- Lenkradschalt paddles
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- MBUX Multimediasystem
- Reifendruckkontrolle
- Remote Services Plus
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sitzlehnen im Fond klappbar
- Sonnenblende mit beleuchtetem Make-Up-Spiegel
- Tempomat
- Touchpad
- Vorrüstungen für digitales Radio, Live Traffic Information
- Warnweste für Fahrer
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 7-Gang-DCT-Getriebe

### Sonderausstattung u.a.:

- Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
- Android Auto
- Apple CarPlay
- Design- u. Ausstattungslinie „Style“ (Dachreling in poliertem Aluminium; Doppelcupholder, Leichtmetallräder (17“) im 5-Doppelspeichen-Design, Multifunktions-Sportlenkrad in Leder; Zierelemente in Ellipsenoptik)
- Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne
- 4-Wege-Lordosenstütze
- MBUX Advanced-Paket (Konnektivitäts- Paket Navigation, Festplatten-Navigation u. Vorrüstung für Navigationsdienste; Smartphone Integration; Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe; Verkehrszeichen- Assistent
- Reifenreparaturset (TIREFIT)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzheizung für Fahrer u. Beifahrer
- Sitzkomfort-Paket
- 4 LM-Winterkomplettäder 17“ mit Bereifung 215/65R17
- URBAN GUARD Fahrzeugschutz Plus (MBCONNECT DIEBSTAHLSCHUTZ; Einbruch- u. Diebstahlwarnanlage mit Vorrichtung für Kollisionserkennung; Innenraumabsicherung)
- Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
- Wegfall Typkennzeichen auf Gepäckraumklappe

### **Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:**

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/Kfz bis 24 Monate entsprechenden alters- u. laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren (z. B. Steinschläge, Kratzer, Dellen etc.) auf. Bei der Besichtigung wurden insbesondere folgende Mängel festgestellt:

- Tür vorne links – Türkante Kratzer mit LB (s. Foto Nr.7)
- Tür vorne links – Türeinstieg Kratzer mit LB (s. Foto Nr. 11)
- Tür hinten links unterhalb Türgriff Kratzer
- Seitenwand hinten links – Kratzer
- Heckklappeninnenverkleidung Kratzer/Abrieb
- Ladekante – Kratzer -
- Heckklappe – Kratzer mit LB (s. Beispielfoto Nr. 8)
- Tür vorne rechts – Kratzer mit LB (s. Foto Nr. 10)
- Außenspiegel links u. rechts > Spiegelkappe: Kratzer u. Steinschläge
- Fahrzeugfront, Motorhaube u. Windschutzscheibe: Steinschläge (WSS-s.Foto Nr.: 9)
- Dachreling beide Seiten (Kratzer/Verfärbungen s. Foto Nr.: 12)

### **Sonstiges:**

- Das Fahrzeug hat die Winterräder montiert, die Sommeräder liegen ungesichert im Kofferraum. Diese konnten nicht in Augenschein genommen werden.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten, nicht aufbereiteten Zustand.
- Nächster Service (Service B1) fällig in 176 Tagen (Stand Februar 2024).

Anzahl der Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: Ja

Serviceheft vorh.: Ja (elektr.)

<b><u>Ansprechpartner Kfz:</u></b>	0151-15902406 u. 0175-7060427
------------------------------------	-------------------------------

**Es wird angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen. Besichtigung und Abholung nur nach vorheriger Terminabsprache.**