

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart:	Daewoo Kalos	Erstzulassung:	01.04.2004
Hubraum:	1399 ccm	Gesamtfahrleistung:	222.894 km
Zul. Höchstgeschw.:	170 km/h	Sitzplätze:	4
Fzg.-Ident.-Nummer:	KLASF48713B051435	Kraftstoffart:	Benzin
Leistung:	69 KW	Fzg.-Briefnummer:	GH752149
Bereifung:	185/60R14 82H	Anzahl Vorbesitzer:	1
Nächste HU/AU:	fällig	Schadstoffklasse:	EURO 3

Allgemeines:

Das Fahrzeug ist abgemeldet. Die Hauptuntersuchung ist fällig.
Die Zulassungsbescheinigung I und II sowie 2 Fahrzeugschlüssel sind vorhanden.

Das Fahrzeug verfügt über:

- Klimaanlage
- Elektrische Fensterheber
- Radio/CD-Player
- Zentralverriegelung

Bereifung: 185/60R14 / Es handelt sich um Ganzjahresreifen (M+S) auf Stahlfelgen montiert.

Der rechte Hinterreifen ist abgefahren. Die restlichen drei befinden sich in einem guten Zustand.

Der Motor konnte nach einer Starthilfe gestartet werden. Die Batterie ist tiefenentladen.

Es sind folgende Mängel/Schäden vorhanden:

- Lackkratzer am rechten Spiegel
 - Lack zum Teil verwittert
 - Lackkratzer am linken Kotflügel
 - Die hintere Tür auf der Beifahrerseite weist eine leichte Delle auf.
 - Lackkratzer auf der Beifahrertür
 - Lackkratzer am hinteren Stoßfänger
 - Zündkabel ist durch Marderbiss defekt und muss erneuert werden.
- Das KFZ muss daher verladen werden.

Es befinden sich weder verbotene noch gefährliche Gegenstände im Auto.

Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen bewertet und beschrieben.
Eine Fahrzeuguntersuchung auf einer Grube/Hebebühne erfolgte nicht.

Das Fahrzeug muss bis spätestens 10 Tage nach Mitteilung der Modalitäten abgeholt werden!
Eine Verlängerung dieser Frist ist nur in Ausnahmefällen und nur nach Absprache möglich. Es fallen ab den 15. Tag Standgebühren i.H.v. 15,00 EUR pro Tag an, die vom Erwerber zu tragen sind.

Standort und Ansprechpartner:

Das Fahrzeug befindet sich in Achern.

Die Besichtigung/Abholung ist nur nach Terminabsprache möglich.

Ansprechpartner ist Herr Schöpf (email: schoepf@ortenaukreis.de; Tel. 0781 805 1249)