

Kraftfahrwesen

BFV35

19.02.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Peugeot Partner Kastenwagen L2 Premium BlueHDI 130 S&amp;S EAT8</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-3759	<b>Erstzulassung:</b>	15.06.2021
<b>Fahrzeugart:</b>	FZ.Z.GÜ.BEF. B. 3,5 T VAN	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	13.420
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	96 kW / 1499 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Automatikgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	1889 / AAI012111
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	LACKIERUNG PLATINIUM-GRAU	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	36AN
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / Curitiba Grau	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO6;WLTP;AN;PI/CI; N1 II
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	06.2025
<b>Bereifung: (Größe)</b>	206/60R16 96H	<b>Unfallfrei:</b>	ja
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	6/6/6/6	<b>Inspektion:</b>	nach Anzeige
<b>Reserverad:</b>	Pannenset	<b>CO2-Emission:</b>	133 g/km

### Serienausstattung:

- Ablagefach über den Sonnenblenden
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Beifahrereinzelsitz
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) besteht aus: Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Gummimatten vorn
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI
- Parkbremse elektrisch
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) Version 3S
- Radstand 2975 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar besteht aus: Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Mittelarmlehne für Fahrersitz
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Türentriegelung automatisch (bei Unfall)
- Zentralverriegelung

### Sonderausstattung:

- Airbag-Paket (6 Airbag) besteht aus: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Airbag-System, Seitenairbag vorn, Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhängerkupplung
- Drive-Assist-Paket besteht aus: Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung-Sensor
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM) besteht aus: Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Einparkhilfe vorn und hinten
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Metallic-Lackierung
- Sicht-Paket besteht aus: Nebelscheinwerfer, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Licht- und Regensensor, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Winterräder zusätzlich

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und laufeisungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung am 16.02.2024 folgende Mängel festgestellt: Bremsscheiben der hinteren Betriebsbremsen defekt (Tragbild mangelhaft), Flügeltür hinten links und rechts verkratzt, Motorhaube rechts beschädigt (Delle), mehrere Lackschäden und Kunststoffverkleidungen im Laderaum beschädigt/verkratzt, Steinschlagschäden im Bereich der Frontpartie, vereinzelt kleinere Lackschäden/Kratzer rundum vorhanden.

**Sonstiges:**

- Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Die Abbildungen zeigen nur einen Teil der Beschädigungen/Mängel.
- Die beiliegende Bereifung liegt ungesichert im Fahrzeug, geeignete Ladungssicherungsmittel (z.B. Spanngurte) muss der Abholer des Fahrzeuges mitbringen.
- 4 Winterreifen auf Stahlfelgen; 205/60R16 96H M+S; 8,0/8,0/8,5/8,5 mm; Produktionsjahr 2019; z. Zt. am Fahrzeug montiert.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

**Festgesetztes Mindestgebot:****22.650,- €****i. Worten:****zweiundzwanzigtausendsechshundertfünfzig Euro**

<b>Standort:</b>	Hauptzollamt Münster Linus-Pauling-Weg 1-5 48155 Münster
<b>Ansprechpartner:</b>	Frau Tamms
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	(0251) 4814-1201 / elke.tamms@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.