

Kraftfahrwesen

BFV66

15.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	VolkswagenCaddy Life DPF		
Amtl. Kennzeichen:	BW4-178	Erstzulassung:	14.05.2009
Fahrzeugart:	Pkw, SUV, Kleintransporter Van	Gesamtfahrleistung (Km):	135119
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	77 kW / 1896 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	WV2ZZZ2KZ9X124955
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0603 / 00000000-
Herstellerfarbbezeichnung:	Candy-Weiß	Emissionsschl. Nr. 14.1:	0462
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO 4
Anzahl der Türen:	5	HU:	11.2024
Bereifung: (Größe)	195/65R15 95V 04/18	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	4 / 4 / 4 / 4	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	164 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite besteht aus: Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 210
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 5-Gang
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2682 mm
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür links
- Schiebetür rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Seitenairbag vorn
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, schiebbar
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stahlfelgen 6x15
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung besteht aus: Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

- Anhängerkupplung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fzg. ohne Laderaumtrennwand
- Klimaanlage
- Tagfahrlicht
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy besteht aus: Multifunktionsanzeige / Bordcomputer

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt: Steinschlagschäden im Bereich der Frontpartie, vereinzelte kleinere Lackschäden/Kratzer vorhanden und Verschmutzungen der Polsterungen.
- Dellen, Kratzer und Lackabplatzungen auf der Motorhaube vorne.
- Die gesamte Karosserie und Bodengruppe weist Dellen, Kratzer, Steinschläge und Anstoßschäden auf. Der Innen- und Laderaum ist aufgrund der intensiven Nutzung im Bereich der Kunststoffverkleidungen, Sitzpolster, Deckenverkleidungen, Teppichen, Bedieneinrichtungen, etc. stark abgenutzt / verschlissen.
- Das Lenkrad ist stark abgegriffen.
- Im Motorraum sind Marder- oder Nagetierschäden.
- Die Reflektoren in den vorderen Türen innen fehlen.
- Das Gurtschloss an der Rücksitzbank mitte ist beschädigt.
- Die Kupplung und das Ausdrücklager sind verschlissen.
- Die Bremsbelege und die Bremsscheiben müssen an Achse 1 und Achse 2 erneuert werden.
- Die Klimaanlage ist ohne Funktion.
- Die Stoßdämpfer hinten sind undicht.
- Der Auspuffendtopf ist beschädigt.
- Der Turbolader verliert Öl.
- Die Schiebefenster in der Seitentür sind undicht.
- An einzelnen Radkappen fehlt das VW - Logo.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Die Batterie kann bei Fahrzeugabholung entladen oder defekt sein
- Rund ums Fahrzeug sind Dellen, Kratzer, Steinschlagschäden und Lackabplatzungen vorhanden. Es befinden sich Klebereste der entfernten Beschriftung auf den Türen und dem Heck.
- Die beiliegende Bereifung liegt ungesichert im Fahrzeug, geeignete Ladungssicherungsmittel (z.B. Spanngurte) muss der Abholer des Fahrzeuges mitbringen
- Sommerräder beiliegend: 195/65 R15 95V auf Stahlrädern; Profiltiefen: 4/ 4/ 4/ 4 mm; Produktionsjahr: 2018.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:**4.672 €****i. Worten:****viertausendsechshundertzweiundsiebzig Euro**

Standort:	Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Westdeutsche Kanäle Emmericher Str. 201 47138 Duisburg
Ansprechpartner:	Inga Baßfeld
Telefon: / E-Mail:	+49 203 4504-349 / Inga.Bassfeld@wsv.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.