

Gelsenkirchen, den 19.03.2024
2024/22-190324-VW-Transporter-001
Aktenzeichen(bitte immer angeben)

FAHRZEUGBEWERTUNG (nach dem AUDATEX – Datensystem)

Fahrzeughalter/Auftraggeber : Gelsendienste
Ebertstr. 30
45879 Gelsenkirchen

Besichtigungsdatum : 19.03.2024

Amtl. Kennzeichen : GE – GE – 2201

Fahrzeugart : Transporter / Messgerätetransporter

Hersteller : VOLKSWAGEN Schlüsselnummer: 063

Fahrzeugtyp : 7HC Transporter Schlüsselnummer: AIE..

Fahrzeugidentitätsnummer : WV2ZZZ7HZ9H105287

Motorenart : Diesel
Leistung : 62 KW
Hubraum : 1896 ccm
TÜV / AU : April 2025

Erste / Letzte Zulassung : 26.03.2009 / 26.03.2009

Laufleistung abgelesen : 98392 Km

Allgemeinzustand : Alter und der Laufleistung entsprechend

Bewertungsergebnis:

Händlerverkaufswert	3.500,00 €
----------------------------	-------------------

(Mehrwertsteuer nicht ausweisbar)

- Unfallgutachten
- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Kostenvoranschläge
- Fahrzeugbewertungen
- Oldtimergutachten

Hauptsitz
Darler Heide 31
45891 Gelsenkirchen
Tel.: 0209/9775802
Fax: 0209/9775801
info@enteam.de
www.enteam.de

Büro Dorsten
Gahlener Straße 6
46284 Dorsten

Büro Dinslaken
Gerhard Malina Straße 83
46537 Dinslaken

Büro Dortmund
Hansastraße 14 - 16
44137 Dortmund

Büro Gladbeck
Humboldtstraße 15
45964 Gladbeck

Büro Bottrop
Clemens- Hofbauerstraße 3
46244 Bottrop

Büro Essen
Heißener Straße 55
45359 Essen

Büro Wallenhorst
Wesselsstraße 41
49134 Wallenhorst

Büro Düsseldorf
Oberbillker Alle 265
40227 Düsseldorf

Inhaber:
Rainer Echtermeyer
Steuernummer:
319/5136/5082

Bankverbindung:
Volksbank Ruhr Mitte
IBAN:
DE57 4226 0001 0235 4531 00
BIC: GENODEM1GBU

 **Instagram**
sv_enteam

 Find us on
facebook
facebook@kfzsv.enteam



Gelsenkirchen, den 19.03.2024

2024/22-190324-VW-Transporter-001

Aktenzeichen(bitte immer angeben)

Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Wertermittlung besichtigt und ein Gutachten erstellt.

Zustandsbeschreibung

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges befand sich in einem **dem Alter entsprechenden Zustand.**

- Bremsen müssen erneuert werden
- Wartung ist fällig

Die technischen Daten für das Fahrzeug wurden den vorliegenden Fahrzeugpapieren entnommen.

Die Fahrzeugidentnummer wurde mit der des Fahrzeuges abgeglichen.

Die Fahrzeugbewertung umfasst 5 Seiten inklusive der Lichtbildanlagen.

Dass Gutachten wurde unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Der Sachverständige

Seite 2

- Unfallgutachten
- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Kostenvoranschläge
- Fahrzeugbewertungen
- Oldtimergutachten

Hauptsitz
Darler Heide 31
45891 Gelsenkirchen
Tel.: 0209/9775802
Fax: 0209/9775801
info@enteam.de
www.enteam.de

Büro Dorsten
Gahlener Straße 6
46284 Dorsten

Büro Dinslaken
Gerhard Malina Straße 83
46537 Dinslaken

Büro Dortmund
Hansastraße 14 - 16
44137 Dortmund

Büro Gladbeck
Humboldtstraße 15
45964 Gladbeck

Büro Bottrop
Clemens- Hofbauerstraße 3
46244 Bottrop

Büro Essen
Heißener Straße 55
45359 Essen

Büro Wallenhorst
Wesselsstraße 41
49134 Wallenhorst

Büro Düsseldorf
Oberbillker Alle 265
40227 Düsseldorf

Inhaber:
Rainer Echtermeyer
Steuernummer:
319/5136/5082

Bankverbindung:
Volksbank Ruhr Mitte
IBAN:
DE57 4226 0001 0235 4531 00
BIC: GENODEM1GBU

 **Instagram**
sv_enteam

 Find us on
facebook
facebook@kfzsv.enteam



Fotodokumentation

Gutachten-GE-GE-2201

Bild 01



Übersichtsaufnahme von vorne rechts

Bild 02



Übersichtsaufnahme von vorne links

Fotodokumentation

Gutachten-GE-GE-2201

Bild 03



Übersichtsaufnahme von hinten links

Bild 04



Übersichtsaufnahme von hinten rechts

Fotodokumentation

Gutachten-GE-GE-2201

Bild 05



Bild 06



Fotodokumentation

Gutachten-GE-GE-2201

Bild 07



Bild 08

