

Fahrzeugbeschreibung

Das Fahrzeug ist abgemeldet. Die Hauptuntersuchung ist fällig.

Die Zulassungsbescheinigung I und II sind vorhanden.

Das Fahrzeug verfügt über eine Tandemachse.

Die Plane ist vom Hersteller Weisbrodt.

Die Nutzlast beträgt 1.430 kg.

Das Leergewicht beträgt 570 kg.

Länge: 4.450 mm

Breite: 1.880 mm

Höhe: 1.050 mm

Typ: Keine Angaben im Fahrzeugschein

Bereifung: 185R14 / Die Reifen sind auf Stahlfelgen montiert.

Die Reifen befinden sich in einem abgefahrenen Zustand.

Es sind folgende Mängel/Schäden vorhanden:

- **Lackschäden an den seitlichen Schutzblechen / Diese sind zudem leicht verbeult.**
- **Gebrauchsspuren an der Ladefläche**
- **Kratzer auf dem Boden**

Eine Probefahrt konnte durchgeführt werden.

Es befinden sich weder gefährliche noch verbotene Gegenstände im Anhänger.

Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen bewertet und beschrieben. Eine Fahrzeuguntersuchung auf einer Grube/Hebebühne erfolgte nicht.

Das Fahrzeug muss bis spätestens 10 Tage nach Mitteilung der Modalitäten abgeholt werden! Eine Verlängerung dieser Frist ist nur in Ausnahmefällen und nur nach Absprache möglich. Es fallen ab dem 15. Tag Standgebühren i.H.v. 15,00 EUR pro Tag an, die vom Erwerber zu tragen sind.

Standort und Ansprechpartner:

Der Anhänger befindet sich in Offenburg.

Die Besichtigung/Abholung ist nur nach Terminabsprache möglich.

Ansprechpartner ist Herr Schöpf (email: schoepf@ortenaukreis.de; Tel. 0781 805 1249)