

Kraftfahrwesen

BFV63

01.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Nissan X-Trail 2.0 dCi SE 4x4 DPF		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-1206	Erstzulassung:	13.02.2015
Fahrzeugart:	GELÄNDEFZ.PERS.BEF. MEHRZWECKFAHRZEUG	Gesamtfahrleistung (Km):	67713
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	110 kW / 1994 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	nein	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	1329 / ABN00021X
Herstellerfarbbezeichnung:	PRECISION GREY (M)	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35J0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	keine
Bereifung: (Größe)	225/60R17 99H, DOT 2420	Unfallfrei:	reparierter Vorschaden
Reifenprofiltiefe (mm):	5-5-5-5	Inspektion:	fällig
Reserverad:	Notrad	CO2-Emission:	168 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebel Leder
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill verchromt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar besteht aus: Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW dCi Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer integriert
- Radstand 2630 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Klarglas
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen verchromt
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Anhängerkupplung abnehmbar
- Sitzheizung vorne

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Unterfahrschutz verbaut
- Unterboden verschmutzt und stellenweise angerostet
- starke Gebrauchsspuren im Innenraum
- Dachhimmel verschmutzt
- Türverkleidungen und Kunststoffverkleidung verkratzt
- Außenlackierung ringsum verkratzt, teilweise mit leichten Dellen
- Bremsen Vorder- und Hinterachse verschlissen
- Bezug Mittelarmlehne eingerissen
- Türkanten ringsum angeschlagen
- Türeinstiegsleisten ringsum verkratzt
- Marderbissspuren an der Antenne

- HU / AU fällig
- Alufelgen ringsum verkratzt
- Abdeckung Wischerwelle vom Heckwischer fehlt, Heckwischerarm gebrochen
- Verbandskasten Inhalt überaltert
- Das Fahrzeug hat einen reparierten Unfallschaden
- leichte Steinschlagschäden in der Frontpartie sowie in der Frontscheibe

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Für die Wiederezulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.
- Auf Grund längerer Standzeit kann die Starterbatterie entladen und die Bremsen verrostet sein.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

7.895 €

i. Worten:

siebentausendachthundertfünfundneunzig Euro

Standort:	Magirusstraße 39/2 89077 Ulm
Ansprechpartner:	Hr.Bucher/Hr. Thaler
Telefon: / E-Mail:	0731/9648-0 / dkfz.hza-ulm@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.