

Kraftfahrwesen

BFV65

05.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Anhänger

Verkaufsbezeichnung:	HUMBAUR HA75/100 !!!Ersatzteilsponder!!!		
Amtl. Kennzeichen:	EL-BF105	Erstzulassung:	21.02.2008
Hersteller:	HUMBAUR	Typ:	HA 75/100
Fahrzeugart:	SDAH OFFENER KASTEN	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Reifen:	155/80R13 79T (DOT 1516)	Typschlüssel:	7721 / AAC00015
Reifenprofiltiefe (mm):	5 / 5	HU:	keine

Ausstattung:

- Zulässiges Gesamtgewicht: 750 kg
- Ladefläche: ca. 2050 x 1100 x 350 mm
- Plane Spriegel

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Der Anhänger weist altersbedingte Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- **Der Anhänger ist technisch und wirtschaftlich verbraucht und wird daher ausdrücklich als Ersatzteilsponder angeboten!**
- Zugdeichsel / Rahmen vorn verdreht / verbogen / beschädigt.
- Zugkugelkupplung beschädigt / verbogen.
- Bodenplatte verschlissen / beschädigt / durchgebogen.
- Querverstrebung am Rahmen verbogen / beschädigt.
- Hecktraverse beschädigt / verbogen / eingerissen.
- Bordwände, Klappen und Verschlüsse beschädigt / verbogen / ohne Funktion / mit fehlenden und beschädigten Bauteilen.
- Schlussleuchten beschädigt.
- Rückstrahler vorn und seitlich links fehlen.
- Radabdeckung links und rechts beschädigt.
- Radlager links und rechts stark ausgeschlagen / verschlissen / beschädigt.
- Radnarben links und rechts eingerissen / gebrochen / stark beschädigt.
- Plane und Spriegel verschlissen / beschädigt / unbrauchbar.
- Hauptuntersuchung fällig.
- Reifen überaltert / porös / rissig / beschädigt.
- Unfallfrei: nein

Sonstiges:

- Der Anhänger ist nicht rollfähig und nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Der Anhänger befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren, Beschädigungen, Funktionseinschränkungen und fehlender Teile wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Für die Wiederzulassung ist eine Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO erforderlich.
- Der Anhänger wird als Ersatzteilsponder angeboten!

Festgesetztes Mindestgebot:

50 €

i. Worten:

fünfzig Euro

Standort:	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Forstrevier Hohenheide / Sprakelerheide Vinner Kirchweg 8 49774 Herßum
Ansprechpartner:	Herr Peters
Telefon: / E-Mail:	05931-938814 / Gerrit.Peters@bundesimmobilien.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.

