

Kraftfahrwesen

BFV63

01.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Renault Kangoo Rapid 1.5 dCi 110 Maxi		
Amtl. Kennzeichen:	R-BI120	Erstzulassung:	12.10.2012
Fahrzeugart:	Fz. z.Gü.bef.b.3,5t Van	Gesamtfahrleistung (Km):	111631
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	80 kW / 1461 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebearart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	3333 / AXF00154
Herstellerfarbbezeichnung:	BLAU ISLANDE	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35H0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;H;PI/CI; N1 II
Anzahl der Türen:	4	HU:	11.2024
Bereifung: (Größe)	195/65R15 95T, DOT 2520	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	3-3-4-4	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	143 g/km

Serienausstattung:

- Ablagegalerie
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Kopfstützen verstellbar
- Kunststoffboden im Koffer-/Laderaum
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 80 kW dCi Diesel FAP
- Radiovorbereitung
- Radstand 3081 mm
- Raucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Seitenaufprallschutz
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verzurrösen im Laderaum seitlich
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) besteht aus: Antischlupfregelung (ASR)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Klimaanlage besteht aus: Innenraumfilter: Pollenfilter
- Metallic-Lackierung
- Seitenairbag vorn

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

• Generator defekt

- Außenlackierung verwittert und ringsum verkratzt
- Türverkleidung in der Hecktüre gebrochen
- Steinschlagschäden in der Frontpartie sowie in der Frontscheibe
- Motorhaube weist leichte Delle mit Lackbeschädigung auf
- Fahrersitz Polsterung eingerissen
- Radlauf hinten links verkratzt mit leichter Delle
- Seitenverkleidungen Ladefläche gebrochen
- Fahrzeug innen und außen verschmutzt
- 1 Schlüssel defekt
- Auf Grund **des defekten Generator**, wird die Starterbatterie nicht geladen

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit aber rollfähig und nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Sommerkomplettradsatz: 195/65R15 95 T, 1022, 6-6-6mm liegen im Laderaum
- Auf Grund längerer Standzeit kann die Starterbatterie entladen- und die Bremsen verrostet sein.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: nein

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:
i. Worten:

3.990 €
dreitausendneunhundertneunzig Euro

Standort:	Bregenzer Straße 5 88131 Lindau
Ansprechpartner:	Frau Schuster
Telefon: / E-Mail:	0821/444 82-25 / ingrid.schuster@bundesimmobilien.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.