

Technische Fahrzeugbeschreibung für Dienst-KFZ

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| Letztes amtl. Kennzeichen: | BWL 4 8103 | HU: | fällig |
| Fahrzeugart: | PKW / Geschlossen | AU: | fällig |
| Fabrikat / Typ: | MB Vito (639) 115 CDI | Inspektion: | fällig |
| Schadstoffklasse/-plakette: | grün | Schlüsselnummer: | 1313 |
| Fahrzeug-Ident-Nr. : | WDF63970313696907 | Typ: | BPU |
| Motor/Hubraum (ccm): | 2143 ccm | Bereifung (Größe): | 205/65 R16C M+S |
| Leistung (kW): | 120 kW | | |
| Gesamtfahrleistung (km) | 139.744 km | | |
| Erstzulassung: | 07.12.2011 | Vorne rechts: | 5 mm |
| Sitzplätze laut Kfz-Schein: | 9 (montiert: 1+1, 3, 3) | Vorne links: | 5 mm |
| Lackierung: | silbermetallic | Hinten links: | 5 mm |
| Sitzpolster: | schwarz / Farbmuster | Hinten rechts: | 5 mm |
| Anzahl der Vorhalter: | 1 | Getriebearart: | Automatik |

* die oben angegebenen Daten sind zum Teil dem Fahrzeugschein entnommen

SONDERFAHRZEUG der Polizei, UNFALLSCHADEN, NICHT FAHRBEREIT!

Ausstattung: elektr. Fensterheber, elektr. Außenspiegel, Klimaanlage, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, elektr. Ausstellfenster hinten, Standheizung, Mittelbox, Trenngitter (Laderaum), Sommerrädersatz, Radio/CD, Holzregal im Kofferraum, Klappstisch.

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren: Bitte Fotos beachten!!!

UNFALLSCHADEN LINKS: (Schweller, Seitenwand, Hinterachsaufnahme / Achsschenkel, Hinterrad (Felge/Reifen), Windowbag, etc.), Airbagfehler, Stoßleiste Schiebetrür fehlt, Montagebohrungen im kompletten Innenraum und an der Fahrzeugkarosserie (Verkleidungen, Mittelkonsole, Dach usw.), Lackschaden Beifahrertüre, Ringsum Kratzer und Dellen, Klebe- und Folienreste an der Karosserie (z.B. Motorhaube, Scheiben), Sitzlehnen vorne beschädigt.

Zum weiteren technischen Zustand des Fahrzeugs können keine Angaben gemacht werden!

Es wird unbedingt angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

Anzahl der Fahrzeugschlüssel: 2 Betriebsanleitung / Wartungsheft vorhanden: Nein

Festgesetztes Mindestgebot: 2600,-

In Worten: zweitausendsechshundert

| | | | |
|------------------|--|---|--------------------|
| Standort: | 76227 Karlsruhe, Alte Weingartener Str. 49 | | |
| Ansprechpartner: | Herr Weber | / | Herr Langendörfer |
| Telefon: | 0721 / 20110 – 140 | / | 0721 / 20110 - 200 |

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache