

**ZINN & KOLLEGEN – KFZ-SACHVERSTÄNDIGE**

An der Unstrut 39a · 99991 Unstrut-Hainich OT Altengottern

+49 (0) 36022 982 87 · info@zinn-kollegen.de

[www.zinn-kollegen.de](http://www.zinn-kollegen.de)

**ZINN & KOLLEGEN**

Kfz-Sachverständige Zinn & Kollegen · An der Unstrut 39a · 99991 Altengottern

Stadtverwaltung Mühlhausen

Grünflächenamt

Ratsstraße 19

99974 Mühlhausen, Thür

Altengottern, den 27.03.2024

## Bewertung

**191712**

Bei Rückfragen bitte angeben!

**Betrifft** : **Wertgutachten**

Fahrzeughalter : Stadtverwaltung Mühlhausen  
Grünflächenamt  
Ratsstraße 19, 99974 Mühlhausen, Thür

Amtliches Kennzeichen : MHL KK 27  
Auftrag vom : 26.03.2024



Marktwert

EUR 900,00

## ZINN & KOLLEGEN – KFZ-SACHVERSTÄNDIGE


An der Unstrut 39a · 99991 Unstrut-Hainich OT Altengottern  
+49 (0) 36022 982 87 · info@zinn-kollegen.de  
[www.zinn-kollegen.de](http://www.zinn-kollegen.de)

# ZINN KOLLEGEN

Auftragsnummer 191712

Datum: 27.03.2024

### Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: MHL KK 27
Fahrzeugart	: LKW-Anhänger
Aufbauart	: Wassertankanhänger
Fabrikat	: Chemowerk
Typ	: 311/37
Fahrzeug-Ident-Nummer	: 7671
KBA-Nummer	: 6961000
Leer- / zul. Gesamtgewicht	: 940 kg / 4000 kg
Länge / Breite / Höhe	: 5600 mm / 1780 mm / 1950 mm
Reifendimension	: 8,25 R 20
Reifenfabrikat	: Windpower
Reifenart	: Allwetter-Reifen, Original
Profiltiefe in (mm)	: 
Achslast / hinten	: 3750 kg
Erstzulassung	: 28.04.1993
Letzte Zulassung	: 28.04.1993
Nächste HU / AU	: 08.2020 / 08.2020
Farbe	: grau / orange
Lackzustand	: mäßig
Allgemeinzustand	: mittel
Serienausstattung	: Radstütze, Handbremse, Hahn mit C-Anschluss

## ZINN & KOLLEGEN – KFZ-SACHVERSTÄNDIGE

An der Unstrut 39a · 99991 Unstrut-Hainich OT Altengottern  
+49 (0) 36022 982 87 · info@zinn-kollegen.de  
[www.zinn-kollegen.de](http://www.zinn-kollegen.de)

**ZINN**  **KOLLEGEN**

Auftragsnummer 191712

Datum: 27.03.2024

### **Auftrag:**

Der näher bezeichnete Anhänger wurde gemäß schriftlich erteiltem Auftrag zur Feststellung des Anhängerwertes besichtigt und darüber ein Wertgutachten erstellt.

### **Fahrzeugdaten:**

Die technischen Daten des Anhängers wurden der Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief entnommen und durch Feststellungen am Anhänger ergänzt.

Die Identnummer wurde am Anhänger mit den vorgelegten Unterlagen verglichen und eine Übereinstimmung festgestellt.

### **Vorschäden:**

Der auf Seite 2 dieses Gutachtens näher bezeichnete Anhänger befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem dem Alter und der Laufleistung entsprechenden Zustand.

Die Feststellung bezüglich Vorschäden und unreparierter Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Demontage von Fahrzeugteilen.

### **Festgestellte Beschädigungen:**

Bei der Begutachtung des Anhängers wurden folgende Beschädigungen/Mängel festgestellt:

- Hauptuntersuchung abgelaufen
- linke Bremsleuchte defekt
- rechter Blinker ohne Funktion
- Lackierung Wassertank beschädigt

### **Wert am Markt (inkl.MwSt.):**

**900,00 €**

Der angegebene Wert des Anhängers berücksichtigt Fahrzeugalter, Laufleistung, Besitzverhältnisse, festgestellten Zustand, eventuelle Vor- und Altschäden, sowie Sonderausstattung und Zubehör. Die Fälligkeit der Hauptuntersuchung sowie alle übrigen im Wesentlichen den Wert des Anhängers beeinflussenden Faktoren einschließlich der regionalen und saisonalen Marktlage sind in die Wertermittlung eingeflossen. .

### **Anmerkung:**


Der im Wertgutachten festgestellte Zustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Anhängers ohne die Demontage von Verkleidungsteilen.

**ZINN & KOLLEGEN – KFZ-SACHVERSTÄNDIGE**

An der Unstrut 39a · 99991 Unstrut-Hainich OT Altengottern  
+49 (0) 36022 982 87 · info@zinn-kollegen.de  
**www.zinn-kollegen.de**

**ZINN**  **KOLLEGEN**

  
Auftragsnummer 191712

Datum: 27.03.2024

**Schlusswort:**

Dieses Wertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Altengottern, 27.03.2024

Der Sachverständige und Kfz-Meister

Kfz-Sachverständige  
Zinn & Kollegen

Thomas Zinn

(Bei elektronischer Übertragung auch ohne Unterschrift gültig)

Auftragsnummer 191712

Datum: 27.03.2024

## Fotoanlage



Bild 1 Diagonalansicht Front



Bild 2 Diagonalansicht Front

**ZINN & KOLLEGEN – KFZ-SACHVERSTÄNDIGE**

An der Unstrut 39a · 99991 Unstrut-Hainich OT Altengottern

+49 (0) 36022 982 87 · info@zinn-kollegen.de

[www.zinn-kollegen.de](http://www.zinn-kollegen.de)

**ZINN & KOLLEGEN**

Auftragsnummer 191712

Datum: 27.03.2024



Bild 3 Diagonalansicht Heck



Bild 4 Diagonalansicht Heck

**ZINN & KOLLEGEN – KFZ-SACHVERSTÄNDIGE**

An der Unstrut 39a · 99991 Unstrut-Hainich OT Altengottern  
+49 (0) 36022 982 87 · info@zinn-kollegen.de  
[www.zinn-kollegen.de](http://www.zinn-kollegen.de)

**ZINN & KOLLEGEN**

Auftragsnummer 191712

Datum: 27.03.2024




Bild 5 FIN



Bild 6 Ansicht Wasserbehälter

**ZINN & KOLLEGEN – KFZ-SACHVERSTÄNDIGE**

An der Unstrut 39a · 99991 Unstrut-Hainich OT Altengottern

+49 (0) 36022 982 87 · info@zinn-kollegen.de

[www.zinn-kollegen.de](http://www.zinn-kollegen.de)

**ZINN & KOLLEGEN**

Auftragsnummer 191712

Datum: 27.03.2024



Bild 7 Ansicht Unterboden