

DEKRA Automobil GmbH
 Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

 Niedersächsisches Landesamt für Bau und
 Liegenschaften
 Waterloostr. 4
 30169 Hannover

 DEKRA Automobil GmbH
 Niederlassung Hannover
 Hanomagstr. 12
 30449 Hannover
 Telefon 0511 / 42079-0
 Fax 0511 / 42079-115
 E-Mail hannover.automobil@dekra.com


Bewertungsgutachten

Kennzeichen	nicht vorhanden	FIN	XLG0F3020A0235969
Aktenzeichen	BL 2166-0384/23		
Auftraggeber	Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften, Waterloostr. 4, 30169 Hannover		
Ihr Auftrag vom	11.03.2024, per e-Mail		
Besichtigung	20.03.2024		
	Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften, Waterloostr. 4, 30169 Hannover		

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 20.03.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	630,25 EUR	750,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.03.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 20.03.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 20.03.2024 durch bei Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften, Waterloostr. 4, 30169 Hannover, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	17.11.1998
Fahrzeug	stillgelegt

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	02 / 2022
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Starrdeichselanhänger
Hersteller	SARIS
Typ / Verkaufsbezeichnung	F 30 / Doppelachser
Aufbauart	Offener Kasten
HSN / TSN	9702 / 340
Fahrzeug-Ident.-Nr.	XLG0F3020A0235969
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Laufleistung geschätzt	5.000 km
	Fzg. ohne Wegstreckenzähler

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	175 / 70 R 13 82 T	Matador / Adhessa	S / S	8 mm
rechts	175 / 70 R 13 82 T	Matador / Adhessa	S / S	8 mm
2 links	175 / 70 R 13 82 T	Matador / Adhessa	S / S	8 mm
rechts	175 / 70 R 13 82 T	Matador / Adhessa	S / S	8 mm

S/ Sommer; /S Schaden; /F Runflat;

Ausstattung

Aufbau: Plane + Spiegel (mittig Stehhöhe 184cm), Auflaufbremse, Beleuchtung: Begrenzungsleuchten, Bordwand hinten klappbar, Elektrik: Stecker 13polig, Halterungen für Heckstützen, Halterungen für Unterlegkeile, Holzboden + Holz Seitenwände, Ladefäche Maße: 300x127x184cm, Metallkotflügel, Stützrad, Tandemachse, Verzurrhaken unten am Rahmen

Zustandsbeschreibung**Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg
HU überfällig; Kotflügel rechts verformt (Bild 4); alle Reifen überaltert; Planenseile tw. gerissen (Bild 6).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen**Fotoanlage**

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.