

DEKRA Automobil GmbH
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Niedersächsisches Landesamt für Bau und
Liegenschaften
Waterloostr. 4
30169 Hannover

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hannover
Hanomagstr. 12
30449 Hannover
Telefon 0511 / 42079-0
Fax 0511 / 42079-115
E-Mail hannover.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:

Bewertungsgutachten

Kennzeichen	nicht vorhanden	FIN	VF1CR9S0H49612882
Aktenzeichen	BL 2166-0015/24		
Auftraggeber	Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften, Waterloostr. 4, 30169 Hannover		
Ihr Auftrag vom	11.03.2024, per e-Mail		
Besichtigung	21.03.2024 Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften, Waterloostr. 4, 30169 Hannover		

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 21.03.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	1.932,77 EUR	2.300,00 EUR

Typ / Verkaufsbezeichnung	Clio III / Clio Collection
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	3333 / AAO
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1CR9S0H49612882
Türen	3
Sitzplätze	5
Farbe	Rot
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	55 kW / 1149 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	30.374

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	165 / 65 R 15 81 T	Uniroyal / AllSeasonExpert 2	A / O	8 mm
rechts	165 / 65 R 15 81 T	Uniroyal / AllSeasonExpert 2	A / O	8 mm
2 links	165 / 65 R 15 81 T	Uniroyal / AllSeasonExpert 2	A / O	8 mm
rechts	165 / 65 R 15 81 T	Uniroyal / AllSeasonExpert 2	A / O	8 mm

Pannenset

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Zusätzlich

Ablagen (Clio), Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Anti Submarining Airbags 2, Airbag: Seitenairbags vorne, Anti-Blockier-System, Außenspiegel (2) von innen verstellbar, Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsleuchte dritte, Drehzahlmesser, Dreipunkt-Gurtsystem auf allen Plätzen, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) inkl. Antriebsschlupfregelung, Felgen: Stahl 15", Getriebe: Schaltgetriebe (5-Gang), Grundausstattung Clio, Heckscheibenheizung, Isofix-Kindersitzbefestigung, Kopfstützen (2) vorne, Kopfstützen (3) hinten höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad höhenverstellbar, Paket: Klang & Klima, Polster: Stoff, Radiozubehör: Radiovorrüstung, Reifen: Mobilitäts-Set, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar (1/3, 2/3), Scheibenwischer vorne und hinten, Servolenkung, elektrisch und geschwindigkeitsabhängig, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Steckdose 12 Volt, Stoßfänger in Wagenfarbe, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzglas, Zentralverriegelung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 03.11.2022 bei Kilometerstand 29.474.

Wiederholungsnummer: 022799 / 2024 / B079674000527

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Innenraum, Sitzbezug Fahrersitz eingerissen (Bild 6); Innenraum, Luftdüse im Armaturenbrett gebrochen (Bild 7); Reifenfüllflasche 11/18 abgelaufen; Servicearbeiten überfällig (Bild 5); Stoßfänger vorne, Lackierung zerkratzt (Bild 8, 9); Motorhaube, Lackbeschädigung an oberer Kante (Bild 10); Seitenteil links, verformt / zerkratzt (Bild 11, 12); Stoßfänger hinten, Lackierung zerkratzt (Bild 11, 12, 13); Dach, eingedellt (Bild 14).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen**Fotoanlage**

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.