


Stefan Engel  
Karl-Marx-Str. 45  
15295 Brieskow-Finkenheerd

Telefon 033609 725107  
Fax 033609 725108  
Mobil 01577 6080001  
E-Mail info@gutachten-engel.de

Sachverständigenbüro  
Stefan Engel



Geprüfte  
Qualifikation  
Prüfzeichen  
gültig bis:  
08.10.2025

www.tuv.com  
ID 000038698



## Fahrzeugbewertung

Auftraggeber und Halter:

Finanzamt Frankfurt (Oder)  
Müllroser Chaussee 53  
15236 Frankfurt (Oder)

Kennzeichen:

Auftrag vom:

27.03.2024

Besichtigungsdatum / Ort:

27.03.2024 / Brieskow-Finkenheerd

Besichtigung durch:

Herrn Engel

bei der Besichtigung anwesend:

Werkstattmeister



© Sachverständigenbüro Stefan Engel 27.03.2024

## Zusammenfassung

geschätzter Marktwert ca.

5.500,00 €

Dieses Gutachten umfasst:

13 Seiten  
19 Bilder





## Bootsdaten

Bootsname / Kennzeichen				Baujahr	<b>unbekannt</b>		
Heimathafen				Flagge:	<b>Bundesrepublik Deutschland</b>		
Bootsart	<b>Motorboot</b>			Aufbau	<b>Sonstige</b>		
Werft/Hersteller	<b>STARWELD</b>			Rumpfmateriail	<b>Aluminium</b>		
Modell	<b>16 SPARK T</b>						
Bau-Nr.(HIN)	Anzahl der Vorbesitzer	Länge über alles	Breite über alles				
	<b>unbekannt</b>	<b>5,03 m</b>	<b>2,08 m</b>				
Verdrängung/Gewicht	Anzahl Motoren	Höhe über Wasserlinie	Tiefgang				
	<b>1</b>						
Treibstoff	Tankinhalt (l)						
<b>Benzin</b>	<b>ohne</b>						
Motorenmodell	Motor-Nr.	Bh abgel.	Bh gesch.	Leistung (kW)			
<b>Yamaha F50 HET</b>				<b>36,8</b>			
Antrieb	Antrieb-Nr.						
<b>Außenborder</b>							
Allgemeinzustand				Farbe	<b>schwarz /grau</b>		
<b>mäßig</b>							
<b>PEGA Bootstrailer 750 kg</b>							



## Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

## Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Die Anzahl der Vorbesitzer konnte nicht ermittelt werden.

## Besichtigungsbedingungen / Zustand

Besichtigt wurde am 27.03.2024 ein Motorboot & Bootsanhänger. Es sind keine Dokumente und Schlüssel vorhanden. Das Baujahr konnte nicht ermittelt werden. Ein Probelauf konnte aufgrund fehlender Bauteile nicht durchgeführt werden. Das Boot ist rechts und links oberflächlich angeschrammt. Die Persenning ist an mehreren Stellen beschädigt. Am Bug befinden sich zusätzliche Bohrlöcher. Die Abdeckung vom Bootsmotor ist beschädigt. Der Sicherungshaken für die Abdeckung ist abgebrochen.

## Fehlende Bauteile

- Sitze
- Kraftstofftank
- Batterie
- Schlüssel
- Dokumente
- Ständer Persenning
- Fender
- Leinen
- Bootshaken
- Anker
- Rettungswesten

## Schlusswort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.

Der Bootswert wurde via Internetrecherche ermittelt.

Brieskow-Finkenheerd, 28.03.2024

Kfz-Techniker Meister Stefan Engel

Sachverständigenbüro  
Stefan Engel

www.gutachten-engel.de



TÜV Rheinland zertifiziert  
Karl-Marx-Straße 45 Tel: 033609 725107  
15295 Brieskow-Finkenheerd Mob: 01577 6080001



## Fotodokumentation



© Sachverständigenbüro Stefan Engel 27.03.2024

Foto 1: Ansicht von vorn



© Sachverständigenbüro Stefan Engel 27.03.2024

Foto 2: Ansicht von hinten



## Fotodokumentation



Foto 3: Seitenansicht



Foto 4: fehlende Batterie & Kraftstofftank



## Fotodokumentation



Foto 5: Rumpf rechts



Foto 6: Rumpf links



## Fotodokumentation



Foto 7: Kratzer rechte Seite



Foto 8: Kratzer linke Seite





## Fotodokumentation




Foto 9: beschädigte Persenning



Foto 10: beschädigte Persenning



## Fotodokumentation



Foto 11: nicht vorhandener Ständer der Persenning



Foto 12: beschädigte Haube vom Bootsmotor



## Fotodokumentation



Foto 13: abgebrochener Schließhaken



Foto 14: Bootsschraube



## Fotodokumentation



Foto 15: Innenbereich vorn




Foto 16: Innenbereich hinten



## Fotodokumentation



Foto 17: zusätzliche Bohrlöcher



Foto 18: Anhänger Deichsel

Sachverständigenbüro  
Stefan Engel  
Karl-Marx-Str. 45  
15295 Brieskow-Finkenheerd

Telefon 033609 725107  
Fax 033609 725108  
Mobil 01577 6080001  
E-Mail info@gutachten-engel.de



Geprüfte  
Qualifikation  
Prüfingenieur  
gültig bis  
08.10.2025



www.tuv.com  
ID 0000039898

## Fotodokumentation



Foto 19: Anhänger Typeschild